

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

A D SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

R TAMOIO 620 - JD AEROPORTO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Gasolina e diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input checked="" type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre. Sistema de extração de vapores e injeção de ar na água subterrânea (airsparig)

ABS FRITAS AGRÍCOLAS LTDA.

RUA JOÃO CANZI 780 - NÚCLEO ITAIM - FERRAZ DE VASCONCELOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hexaclorobenzeno, heptaclorobenzeno, cádmio, níquel, e zinco.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de resíduos.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ACIDENTE AMBIENTAL ANEL VIÁRIO

ROD SP 127 KM 26 - - PIRACICABA

Classificação: remediação concluída

Contaminantes: Acido Sulfúrico

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção dos resíduos

AÇOS VILLARES S/A

AV. ENG. MIGUEL GEMMA 1871 - RIO ACIMA - MOGI DAS CRUZES

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Oleos e Graxas, Alumínio, Ferro Total e Manganês

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ACUMULADORES AJAX LTDA

ROD. JAÚ/IPAUSSÚ KM 112 - VARGEM LIMPA - BAURU

Classificação: contaminada

Contaminantes: Chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☒ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção do solo superficial e limpeza da poeira das casas vizinhas.

ACUMULADORES AJAX LTDA

R. JOAQUIM M. DE FIGUEIREDO 57 QD. 5 - DISTRITO INDL. - BAURU

Classificação: contaminada

Contaminantes: Chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Raspagem de solo em área vizinha.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ADECOM QUÍMICA LTDA.

R PEDRO RIPOLI 900 - BARRO BRANCO - RIBEIRÃO PIRES

Classificação: contaminada

Contaminantes: solventes clorados, hidrocarbonetos totais de petróleo, metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA

VIA ANHANGUERA KM 102 - TRES MARIAS - CAMPINAS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hexano, tolueno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Barreira hidráulica, biorremediação e air sparging.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AGIP DO BRASIL S.A.

RUA CONCEIÇÃO DE MONTE ALEGRE 1680 PARTE - CIDADE MONÇÕES - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: PAHs, BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Sistema de extração multifásica (MPE)

AGIP DO BRASIL S/A

ROD SP 332 KM 132 - - PAULÍNIA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AGIP DO BRASIL S/A

AV. GENOBELINO DE BARROS SERRA 104 - PQ. INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs e TPH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento de fase livre

AGROPLANTA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA

ROD CANDIDO PORTINARI KM 349 + 500 - V CRUZEIRO - BATATAIS

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: zinco

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input checked="" type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AGROQUIMICA RAFARD

BAIRRO DO SAO BERNARDO - CENTRO - RAFARD

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Fenóis, Furfural, Ferro, Manganês, Sulfato

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido.

AKZO NOBEL LTDA.

RODOVIA RAPOSO TAVARES 8311 KM 18,5 - JD. PREVIDENCIA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: solventes aromaticos, fenois e metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input checked="" type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre e sistema de extração de vapor (SVE).

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AKZO NOBEL LTDA.

RUA ASSUMPTA SABATINI ROSSI 1650 - BATISTINI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, PAHs e metais (arsênio, chumbo, mercúrio, níquel)

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento da água subterrânea, SVE

AKZO NOBEL S/A

ESTRADA DO CAMPO LIMPO 1960 - JARDIM PARIS - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo e metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ALAMNU'S AUTO POSTO LTDA

RUA VINTE E CINCO DE MARÇO 37 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: tolueno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☒ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

ALBA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ROD PIACAGUERA (SP-55) KM 59 - VILA PARISI - CUBATÃO

Classificação: contaminada

Contaminantes: benzeno, estireno, cromo, zinco

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ALCOA ALUMÍNIO S.A

RUA FELIPE CAMARÃO 454 - UTINGA - SANTO ANDRÉ

Classificação: contaminada

Contaminantes: solventes

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre

ALTERNATIVA AUTOPOSTO LTDA

NARCISO STURLINI 248 - BELA VISTA - OSASCO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Benzeno e xilenos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ALTOS DO ALPHAVILLE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.

AVENIDA YOJIRO TAKAOKA 4350 - ALPHAVILLE - SANTANA DO PARNAÍBA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Sistema de extração de vapores e bombeamento/tratamento de águas subterrâneas

ANASTACIO AGRICULTURA E PARTICIPACAO LTDA

AV RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHAES 8223 - PIRITUBA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Arsênio, bário, cádmio, chumbo, fluoretos e fenol

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Confinamento dos resíduos sólidos (areia de fundição e sucata metálica) na cava da Pedreira Universo, rebaixamento do NA do lençol freático e monitoramento hidrogeológico (poços de monitoramento e águas bombeadas).

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ANTOCON GALVANOPLASTIA LTDA

AV ROTARY 4998 5010 - J. LIBERDADE - EMBU

Classificação: contaminada

Contaminantes: Cianeto, Zinco, Chumbo, Cloreto, Nitrato, Sódio

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

ANTONIO MANUEL VIDEIRA FIGUEIREDO - COMBUSTÍVEIS

ALAMEDA NOTHMANN 833 - CAMPOS ELISIOS - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

APLAUSO AUTO POSTO LTDA.

AV. ARATÃS 1080 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☒ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Sistema de Bombeamento/rebaixamento do aquífero.

ARRAIAS DO ARAGUAIA AUTO POSTO LTDA

AV ARICANDUVA 8624 - JD SAO CRISTOVAO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

bombeamento de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ASHLAND RESINAS LTDA

RODOVIA ANHANGUERA KM 103 - NOVA APARECIDA - CAMPINAS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: alumínio, bário, cromo, chumbo, ferro, manganês, xileno, fenol, acetona, 1,1 dicloroetano, 1,2,1 - tricloretano, 2 metilfenol

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento

ASSOCIAÇÃO BRAS. DA IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS

ESTRADA VELHA DE ITAPEVI S/Nº - JD. DINORAH - COTIA

Classificação: contaminada

Contaminantes: Cromo, Fenóis, Triclorometano (Clorofórmio), Ftalatos, Óleos Vegetais, Formol

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ATERRO DAEE

RUA CÁPUA S/N - VILA METALÚRGICA - SANTO ANDRÉ

Classificação: contaminada

Contaminantes: Compostos halogenados (BHC)

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

ATERRO INDUSTRIAL MANTOVANI S/C LTDA

ROD CAMPINAS-MOGI MIRIM (SP 340) KM 146,9 - S. PIRAPITINGUI - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: compostos aromáticos, compostos halogenados e metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☒ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☒ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ATERRO SANTO AMARO/LIMPURB/PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RUA MIGUEL YUNES 343 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Al, Ba, Fe, Hg, Mn, Na, nitritos, cloretos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

ÁTILA - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.
ALAMEDA ARAGUAIA 300 - ALPHAVILLE - BARUERI

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: benzeno, tolueno, xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO CENTER SIGNOS LTDA

RUA CANÁPOLIS 447 - VILA MEDEIROS - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO COMERCIAL TAUBATÉ S.A.

RODOVIA PRESIDENTE DUTRA KM 125 - CENTRO - TAUBATÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remediação atingiu as metas - em monitoramento ambiental

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO 1090 LTDA

AVENIDA CELESTINO BOURROL 1078 - LIMÃO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO 45 LTDA

ROD RAPOSO TAVARES KM 45 - CENTRO - VARGEM GRANDE PAULISTA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: diesel e gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre, extração multifásica e "bioventing"

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO 555 LTDA

RODOVIA FERNÃO DIAS SN KM 84 - JAÇANÃ - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO 710 LTDA

RUA CLODOMIRO AMAZONAS 710 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento de fase livre e recuperação de produto.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO A M LTDA

AV. NOSSA SENHORA DO SABARÁ 1946 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO ACG LTDA.

AV. IBIRAPUERA 2645 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☒ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

SVE (Soil Vapor Extracion) e AS (Air-sparging).

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA

AV. VIEIRA DE MORAES 2055 - CAMPO BELO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO ÁGUAS DA PRATA LTDA

RUA ÁGUAS DA PRATA 329 - OSASCO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção da fase livre, extração de vapores e injeção de ar na água subterrânea (SVE e Airparging)

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO ALPHA LTDA

RUA ZANZIBAR 80 - CASA VERDE - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO ALTY LTDA.

AVENIDA J.K. DE OLIVEIRA 560 - CENTRO - TAUBATÉ

Classificação: remediação concluída

Contaminantes: BTEX
PAH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

monitoramento ambiental

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO AMETISTA LTDA

RUA BOA VISTA 1539 - BOA VISTA - SÃO CAETANO DO SUL

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Gasolina e diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

AUTO POSTO ANA NERY LTDA

RUA CLIMACO BARBOSA 235 FONE 278 5120 - CAMBUCI - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO ANDRADE MODENESE LTDA.

RUA JORDÃO REIS 50 - VILA ANGÉLICA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Classificação: contaminada

Contaminantes: naftaleno, benzo(a)antraceno e benzo(b)flurantenno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO ANTARTICO LTDA

AV ANTARTICO 511 - JD DO MAR - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: compostos aromáticos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO ANTE LTDA

RUA ALMIRANTE BRASIL 685 - MOOCA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO ANTONELLI LTDA

RUA MARIA AMÁLIA LOPES DE AZEVEDO 976 - TREMEMBÉ - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO APÓSTOLO PAULO LTDA.

RUA XV DE NOVEMBRO 473 - CENTRO - ARAÇATUBA

Classificação: contaminada

Contaminantes: gasolina, diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

AUTO POSTO ARAMACAM LTDA

LARGO 3 DE MAIO 10 - VILA PIRES - SANTO ANDRÉ

Classificação: remediação concluída

Contaminantes: Gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

REMOÇÃO DA FASE LIVRE

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO ATALAIA LTDA

RUA BARÃO DE COTEGIPE 59 - CHAC. P. ALEGRE - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO ATOKA LTDA

AV. ANTONIO PIRANGA 350 - CENTRO - DIADEMA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO AVALANCHE LTDA

RUA FREI GASPAR 2810 - BEIRA MAR - SÃO VICENTE

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre

AUTO POSTO BACCARAT LTDA.

AV DR ADHEMAR DE BARROS 657 - CENTRO - ARTUR NOGUEIRA

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, PAHs, TPH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção da fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO BAETA NEVES LTDA

AV GETULIO VARGAS 884 - BAETA NEVES - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☒ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO BAMBU DO RIACHO GRANDE LTDA.

RUA RIO ACIMA 156 - RIACHO GRANDE - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Benzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO BANDEIRA OLIVA LTDA.

AVENIDA VISCONDE DE NOVA GRANADA 125 - VILA OSASCO - OSASCO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Benzeno , Tolueno, Xilenos e Naftaleno.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO BANDEIRA PAULISTA LTDA.

RUA BANDEIRA PAULISTA 370 - ITAIM BIBI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Técnicas de Extração de Vapores do solo e "Air Sparging"

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO BARONESA LTDA.

AVENIDA ANGÉLICA 806 - SANTA CECÍLIA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, tolueno, etilbenzeno, xilenos.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Extração de vapores e injeção de ar na água subterrânea.

AUTO POSTO BEIRA LITORAL LTDA

R CABO DIOGO OLIVEIRA 58 - CENTRO - MOGI DAS CRUZES

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO BELA VISTA LTDA

RUA GONCALO FERNANDES 441 - JARDIM BELA VISTA - SANTO ANDRÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos de petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

AUTO POSTO BELLOTO LTDA

AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO 576 - CENTRO - SANTO EXPEDITO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO BOSQUE LTDA

AV DO CURSINO 1469 - SAÚDE - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO BOTIZANI LTDA

RUA CAPITÃO PAULO SIMÕES 199 - CENTRO - IRACEMÁPOLIS

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO BRASIL 2000 LTDA.

RUA EURICO SODRÉ 431 - VILA MEDEIROS - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre

AUTO POSTO BRASIL 2005 LTDA.

VIA ANCHIETA 1872 - MOINHO VELHO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO BRASÍLIA ARAÇATUBA LTDA.

AVENIDA BRASÍLIA 1712 - VILA SANTA MARIA - ARAÇATUBA

Classificação: contaminada

Contaminantes: Diesel, compostos orgânicos voláteis

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO BRAZAO LTDA

AV LUIZ STAMATIS 1039 - JACANA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO BRILHANTE LTDA

R. SILVESTRE VASCONCELOS CALMON 491 - VL. MOREIRA - GUARULHOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Fase livre: remoção com skimmer ativo e trincheira - Fase dissolvida: Bombeamento e tratamento da água subterrânea, e air sparging com SVE

AUTO POSTO BUENO DE ANDRADE LTDA.

RUA BUENO DE ANDRADE 404 - ACLIMAÇÃO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO CABEÇA BRANCA LTDA

AVENIDA DOS ESTADOS 6700 - JAÇATUBA - SANTO ANDRÉ

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO CACIQUE II LTDA.

ROD. MARECHAL RONDON KM 527 - - ARAÇATUBA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO CAMILÓPOLIS LTDA

RUA LEONILDA 313 - CAMILÓPOLIS - SANTO ANDRÉ

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos de petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO CAMPANELA LTDA

AV CAMPANELLA 1495 1511 - CID. A.E.CARVALHO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, TPH, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO CAMPANIA LTDA

AVENIDA CUPECÊ 2730 - CIDADE ADEMAR - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO CAPRICHIO II LTDA

ESTR DO PEDROSO 1000 - JD SANTO ANDRE - SANTO ANDRÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre e extração de vapores.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO CAPUAVA DO JARDIM SÃO CAETANO LTDA

AVENIDO GUIDO ALIBERTI 2949 - JD SÃO CAETANO - SÃO CAETANO DO SUL

Classificação: contaminada

Contaminantes: benzeno, xilenos e naftaleno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☒ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO CARAVELAS LTDA

AV. NEWTON PRADO 518 - PARQUE BITARU - SÃO VICENTE

Classificação: contaminada

Contaminantes: Tolueno e Xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO CARDEAL LTDA.

AVENIDA DR. ARNALDO 953 - JARDIM AMÉRICA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, etilbenzeno, tolueno, xilenos e etanol

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento (remoção de fase livre) e remoção manual

AUTO POSTO CARDOSO & CARVALHO LTDA.

AV. TREZE 511 - CENTRO - RIOLÂNDIA

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO CARGA PESADA DO GUARUJÁ LTDA.

RUA PROFº IDALINO PINEZ 825 - VIC. DE CARVALHO - GUARUJÁ

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTXE

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☒ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO CARIJÓS LTDA

AVENIDA LIONS 02 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO CARUARU LTDA

AV MARTIM FRANCISCO 1287 - JD STO ANTONIO - SANTO ANDRÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: GASOLINA

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

AUTO POSTO CASSANDOCA LTDA

AV. CASSANDOCA 1041 - BELENZINHO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO CENTER LESTE DO JARDIM COIMBRA LTDA
AV ESPERANTINA 951 - JARDIM COIMBRA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno,Tolueno,Xileno , Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção da fase livre

AUTO POSTO CENTER PARAÍSO LTDA.
RUA DOUTOR RAFAEL DE BARROS 137 - PARAÍSO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO CENTURION LTDA

R ORATORIO 3340 - PQ NOVO ORATORIO - SANTO ANDRÉ

Classificação: contaminada

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO CEREJEIRAS LTDA

AV. DAS CEREJEIRAS 1156 - VILA MARIA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO CHAPARRAL LTDA

AV NOSSA SENHORA DO O 1145 FONE 266 35 59 - BAIRRO DO LIMAO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno,Tolueno,Etilbenzeno,Xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Associação de três técnicas: bioslurping, biosparging, SVE

AUTO POSTO CHEGADA LTDA.

RUA NAZARÉ PAULISTA 210 - ALTO PINHEIROS - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO CIDADE JARDIM LTDA

AV CIDADE JARDIM 172 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre, extração de vapores do solo, "air sparging" e "bioslurping"

AUTO POSTO CIDADE NOVA DE PINDAMONHANGABA LTDA.

ROD. PRES. DUTRA KM 94 - CIDADE NOVA - PINDAMONHANGABA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

extração multifásica

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO CIDCAR LTDA

R MACIEL MONTEIRO 176 - ARTHUR ALVIM - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

AUTO POSTO CINAMAR LTDA

AV D PEDRO II 828 - CIDADE OCIAN - PRAIA GRANDE

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento de fase livre e remoção com manta têxtil

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO CITY LAPA LTDA.

RUA CORDILHEIRAS 4 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO CLIMA LTDA

AV IMIRIM 624 - CASA VERDE - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO COLUMBIA LTDA

AVENIDA CONCEIÇÃO 3249 - TUCURUVI - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO CONEXÃO EXPRESS LTDA

AV PAES DE BARROS 1999 - MOOCA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO COSTA E PAULA LTDA.

RUA BERNARDINO DE CAMPOS 3826 - CENTRO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Classificação: contaminada

Contaminantes: diesel e gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO CRISTAL LTDA.

AVENIDA PROF. FRANCISCO MORATO 3677 - VL SONIA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, tolueno, etilbenzeno, xileno, PAHs e TPH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas contaminadas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO CUBATAO LTDA

AV NOVE DE ABRIL 1845 - CENTRO - CUBATÃO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina, diesel, óleo queimado

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre

AUTO POSTO CUNHAS DO GUARUJÁ LTDA.

AVENIDA PUGLISI 701 - CENTRO - GUARUJÁ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO D' ABRIL LTDA.

AV PRESTES MAIA 50 54 - JD D' ABRIL - OSASCO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

AUTO POSTO DA BALANÇA LTDA.

PRAÇA LIONS CLUBE 01 - VALONGO - SANTOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre, extração multi-fase.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO DA SIMPATIA LTDA

R IBITIRAMA 704 - V BELA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

AUTO POSTO DART LTDA

AV.GUARAPIRANGA 271 - PQ.ALVES DE LIMA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO DE SERVIÇO MARV LTDA

AVENIDA GENERAL ATALIBA LEONEL 2451 - CARANDIRU - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BENZENO

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO DE SERVIÇO NAPOLES LTDA

R.JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 108 - MOOCA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO DE SERVIÇOS JACUPIRANGA LTDA
AV VITÓRIO ONEARATO 972 - CENTRO - JACUPIRANGA

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO DE SERVIÇOS PANTERA NEGRA LTDA
AV SÃO MIGUEL 7117 - S.MIGUEL PAULISTA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO DEL REY LTDA

AV ENG ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 1888 - JABAQUARA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento da água subterrânea e sistema de extração de vapor do solo

AUTO POSTO DELLA ROSA LTDA

AL. 2 SARG. ASSAD FERES 38 - PQ NOVO MUNDO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO DOIS AMIGOS LTDA

AV. CEZAR MAGNANI 630 - PAULICÉIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO DOMINGUES MARQUES LTDA

AVENIDA BRASIL 208 - VILA JESUS - PRESIDENTE PRUDENTE

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO E LANCHONETE HOLANDES LTDA

R MANOEL GAJO 1660 - PQ ESTORIL - BERTIOGA

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO E LANCHONETE SB LTDA

RUA DOS ROUXINOIS 145 - CENTRO - ÁGUAS DE SÃO PEDRO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO ESMERALDA LTDA

RODOVIA FERNÃO DIAS KM 29 - DO TANQUE - ATIBAIA

Classificação: contaminada

Contaminantes: diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO ESTADIO LTDA

RUA VISCONDE DE INHAÚMA 459 - NOVA GERTY - SÃO CAETANO DO SUL

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO ESTORIL LTDA.

RUA ALVARENGA 2045 - BUTANTÃ - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

não definido

AUTO POSTO ESTRELA DO SUL LTDA

AV PROF CARLOS A CARVALHO PINTO 442 - CENTRO - ATIBAIA

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO FEVEREIRO LTDA

R M M D C 309 - VL PAULICEIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Diesel e Gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre e extração de gases

AUTO POSTO FLOR D'ÁGUA LTDA.

RUA CARIJÓS 3451 - JD ESTÁDIO - SANTO ANDRÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: GASOLINA

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE E BARREIRA HIDRAULICA

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO FLORA LTDA

AV WASHINGTON LUIZ 1354 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO FLORESTA NEGRA LTDA

AV. ROTARY 5060 - JARDIM LIBERDADE - EMBU

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO FRADIQUE LTDA.

RUA FRADIQUE COUTINHO 698 - PINHEIROS - SÃO PAULO

Classificação: remediação concluída

Contaminantes: gasolina.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento/tratamento de águas subterrâneas.

AUTO POSTO FREITAS LTDA

RODOVIA COMANDANTE JOÃO RIBEIRO DE BARROS --- KM 400 - ---- - GÁLIA

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção da fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO GAÚCHO LTDA

RUA: PEDRO DE TOLEDO 130 - PAULICÉIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO GIGIO LTDA.

RODOVIA FERNÃO DIAS KM 30 - DO TANQUE - ATIBAIA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: PAHs e BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção da fase livre. Air sparging/extração de vapor, bombeamento/tratamento/reinjeção.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO GIOVANNI GRONCHI LTDA.

AVENIDA GIOVANI GRONCHI 2799 - MORUMBI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input checked="" type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre, remoção de solo, bombeamento e tratamento de águas subterrâneas, Oxidação química.

AUTO POSTO GRANA LTDA.

RUA CONSELHEIRO CARRAO 501 - BELA VISTA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input checked="" type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Barreira hidráulica.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO GRITO LTDA

AV: NAZARÉ 114 - IPIRANGA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input checked="" type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

"air sparging" e extração de vapores

AUTO POSTO GUAPEVA LTDA

RUA ITIRAPINA 1111 - VL. HORTOLÂNDIA - JUNDIAÍ

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: gasolina e diesel (BTEX)

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO GUIGUI LTDA.

RUA DAS MONÇÕES 618 - JARDIM - SANTO ANDRÉ

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO HAVAI LTDA

R MIGUEL MOTTA 170 - VL LEME - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO HD LTDA.

RUA APA 140 - CAMPOS ELÍSEOS - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: benzeno.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

barreira hidraulica, extração multifásica.

AUTO POSTO HOLLYWOOD LTDA

AV. DO ESTADO 360 - FUNDAÇÃO - SÃO CAETANO DO SUL

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO IBERO LTDA

R IBITIRAMA 127 - VL PRUDENTE - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA.

RUA GUAIPA 1615 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina, óleo queimado.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO INTEGRAÇÃO LTDA

RUA DAS FIGUEIRAS 1415 - JARDIM - SANTO ANDRÉ

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO INTERLAGOS LTDA

AV.INTERLAGOS 5950 - INTERLAGOS - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO IPIRANGA

AVENIDA XV DE NOVEMBRO 340 - CENTRO - BARIRI

Classificação: contaminada

Contaminantes: Naftaleno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO IRMÃOS BATISTUCCI LTDA

AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA 1188 - PARQUE CAPUAVA - SANTO ANDRÉ

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO ITAMARACÁ LTDA.

RUA SÃO TEODORO 565 - ITAQUERA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO J B F LTDA

AV ROBERT KENNEDY 6551 - CIDADE DUTRA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO JABORANDI LTDA.

R. INÁCIO M. DINIE JUNQUEIRA 279 - CENTRO - JABORANDI

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: TPH, PAHs e BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Etapas inicial de bombeamento de fase livre de óleo diesel com skimmer ativo.

AUTO POSTO JABUCA LTDA.

AV DR. WALDEMAR LEÃO 280 - JABAQUARA - SANTOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Extração de vapores e Air Sparging.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO JACARE LTDA

ROD BISPO DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO KM 78.7 - JACARE - CABREÚVA

Classificação: contaminada

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO JACEGUAY LTDA

RUA SANTO AMARO 633 - BELA VISTA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Combustíveis automotivos.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento/rebaixamento do aquífero para remoção da fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO JAGUAR LTDA

AV. GUARAPIRANGA 460 - SOCORRO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO JANDA LTDA

AVENIDA CEL JOSÉ SOARES MARCONDES 2680 - JD. PAULISTANO - PRESIDENTE PRUDENTE

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção da fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO JARDIM AMÉRICA LTDA.
RUA PERU 203 - JD. AMÉRICA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Diesel e gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas contaminadas.

AUTO POSTO JARDIM PAULISTA E SERVIÇOS LTDA.
RUA TUTÓIA 238 - JD. PAULISTA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO JARDIM YPÊ LTDA

AV ANTONIO C COSTA 1409 - JD IPE - OSASCO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO JARDINS LTDA.

RUA TENENTE NEGRÃO 161 ESQ.AV.JUSC. KUB. - ITAIM - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Sistema de remoção de fase livre por bombeamento.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO JATÃO 2001 LTDA

RUA SÃO PAULO 964 - CENTRO - SÃO CARLOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX e PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

AUTO POSTO JOARA LTDA

AV ADOLFO PINHEIRO 1071 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO JÓIA DO JAÇANÃ LTDA.

RUA BENJAMIM PEREIRA 838 - JAÇANÃ - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BENZENO

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO JORDANOPOLIS LTDA

AV PE ANCHIETA 600 - JORDANOPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO JP LTDA.

AV. BENJAMIN CONSTANT 1335 - CENTRO - CAMPINAS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento das águas subterrâneas

AUTO POSTO JUNDIAI-MIRIM LTDA

AV HUMBERTO CERESER 485 - JUNDIAI-MIRIM - JUNDIAÍ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Extração multifásica concluída. Iniciada a fase de monitoramento para avaliação da eficácia da remediação executada.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO JUQUIMAGRA/POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMB SERV LANCHONETE
RUA JORGE VICTOR VIEIRA 274 - CENTRO - JUQUITIBA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

AUTO POSTO JURUBATUBA LTDA
AV. VITOR MANZINI 419 - JURUBATUBA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, antraceno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO KALYMAR LTDA

LARGO 8 DE DEZEMBRO 14 - CENTRO - JANDIRA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre e extração de vapor

AUTO POSTO L H LTDA.

RUA PROFº AZEVEDO ANTUNES 140 - JD. JABAQUARA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO LA CANIZA LTDA.

AV. ADHEMAR DE BARROS 2795 - SANTA ROSA - GUARUJÁ

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO LAZINHO LTDA

AV. SARGENTO PESSOTO 696 - VILA CAMARGO - LIMEIRA

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, PAH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO LIK LTDA

R. FERNANDO FALCÃO 537 - ALTO DA MOÓCA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

AUTO POSTO LIMAC LTDA

RUA HELIODORA 204 - CASA VERDE - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BENZENO, TOLUENO, ETILBENZENO, XILENO

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE, Extração multifásica

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO LOVE STORY LTDA

AV PAULA FERREIRA 1139 - VL BONILHA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO LUBO LTDA.

RUA SALVADOR SIMOES 675 - IPIRANGA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO LUX LTDA.

RUA JOAO PEREIRA 10 - LAPA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO LUZ DA RADIAL LTDA

AVENIDA ALVARO RAMOS 707 - BELÉM - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☒ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO M A LTDA

AV RIO DAS PEDRAS 35 - VL CARRAO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre, extração de vapor e "air sparging" - meta de remediação alcançada - área em monitoramento

AUTO POSTO MARAJÓ LTDA.

AV NOVA CANTAREIRA 739 - JARDIM SÃO PAULO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento/Tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO MARAK LTDA

R SALVADOR GIANETTI 920 - GUAIANAZES - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento de fase livre

AUTO POSTO MARGINAL DA CASTELO LTDA.

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 3411 - VILA SAO JOSE - OSASCO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Benzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO MARINA LTDA.

RUA MARINA 1175 - CAMPESTRE - SANTO ANDRÉ

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO MATHIAS LTDA

AV. JOAQUIM MIGUEL COUTO 619 - CENTRO - CUBATÃO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA

AV. CUPECÊ 1029 - JD. CUPECÊ - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO MAUA LTDA

RUA MAUA 1222 - SANTA EFIGENIA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTXE e PAHs.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO MINA RIO PEQUENO LTDA

AV RIO PEQUENO 871 - RIO PEQUENO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre.

AUTO POSTO MIRALDO LTDA

AV. NOVE DE ABRIL 2590 - SANTA ROSA - CUBATÃO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre - Skimmer ativo

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO MIRANTE LTDA

AV LEONCIO DE MAGALHAES 1170 - JD SAO PAULO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas, extração de vapores do solo e injeção de ar na água subterrânea (airsparing)

AUTO POSTO MISTRAL LTDA. (ALFONSO BOVERO POSTO DE SERV. LTDA)

AV. PROFESSOR ALFONSO BOVERO 703 - SUMARÉ - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO MIYAZI LTDA

AV COSTA E SILVA 466 - BOQUEIRAO - PRAIA GRANDE

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

AUTO POSTO MMDC LTDA.

RUA MMDC 525 - VILA PAULICEIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO MONTE MOR LTDA

AVENIDA JÂNIO QUADROS 246 - CENTRO - MONTE MOR

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

extração de vapores do solo e remoção da fase livre

AUTO POSTO MONTERREY LTDA.

RUA CARLOS PETIT 36 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, tolueno, etilbenzeno, xilenos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento (remoção de fase livre), Extração Multifásica

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO MORAES & FERREIRA LTDA.

AV PRESIDENTE KENNEDY 10597 - BAL. LAS PALMAS - PRAIA GRANDE

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO MORAVIA LTDA

AV NOVA CANTAREIRA 27 - TUCURUVI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO MOTTA LTDA

EST. DO M^o BOI MIRIM 4757 - JD. ANGELA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO MUPIRA LTDA.

RUA MANOEL DE CARVALHO 73 - PIQUERI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO N.G LTDA

AV. ALBERTO BYINGTON 1452 - VILA MARIA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO NARDOBAL LTDA

AV. CEREJEIRAS 271 - VILA MARIA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO NOBRE LTDA.

AV. HEITOR PENTEADO 1645 - SUMARÉ - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO NOVA ALIANÇA LTDA

RUA SOLDADO JOSÉ HIGASKINO 10 - PQ NOVO MUNDO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO NOVA TATUÍ LTDA - ESSO

RUA STÉLIO MACHADO LOUREIRO 33 F. 15-2516333 - CENTRO - TATUÍ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: diesel e gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento da fase livre

AUTO POSTO NOVO BROOKLIN LTDA.

AV. SANTO AMARO 3240 - BROOKLIN - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento da fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA

AV. NOVO HORIZONTE 480 - SACADURA CABRAL - SANTO ANDRÉ

Classificação: contaminada

Contaminantes: BENZENO

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO NOVO MORRO GRANDE LTDA

AVENIDA MIGUEL CONEJO 1051 - FREGUESIA DO Ó - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTXE e PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO NOVO RUMO LTDA

RUA DOMINGOS ROSALIA 58 - BUTANTA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

extração multifásica e atenuação natural

AUTO POSTO OASIS LTDA

R JOAO ALFREDO 619 - STO AMARO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos de petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO PAIOL LTDA

AV ZELINA 54 - VILA ZELINA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO PALÁCIO LTDA

AV WASHINGTON LUIZ 3684 - VL ALEXANDRIA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO PAPAI DE MAUA LTDA

AV. BARAO DE MAUA 2711 - JARDIM MAUA - MAUÁ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos de petroleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

AUTO POSTO PARAÍSO LTDA.

ROD. RÉGIS BITTENCOURT (BR 116) S/N KM 528 - PARAÍSO - BARRA DO TURVO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO PASIL LTDA.

RUA PATÁPIO SILVA 307 - VILA MADALENA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas.

AUTO POSTO PEDRO LESSA LTDA

AVENIDA PEDRO LESSA 2231 - - SANTOS

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO PELICANO CORDEIRÓPOLIS LTDA

RUA SETE DE SETEMBRO 692 - CENTRO - CORDEIRÓPOLIS

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

AUTO POSTO PETALA AZUL

AV. CONSELHEIRO LAFAYETE 255 - MOOCA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO PIÇARRÃO LTDA.

AV JORGE TIBIRICA 1500 - JD DAS OLIVEIRAS - CAMPINAS

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO PINHO LTDA

RUA DONA BELMIRA MARIN 2350 - GRAJAÚ - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO PINOCHIO LTDA

AV. DOM PEDRO I 1131 - VILA PIRES - SANTO ANDRÉ

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO PIRITUBA LTDA

AVENIDA MUTINGA 1295 - PIRITUBA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO PIRITUBANO LTDA

AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES 4520 - PIRITUBA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO PLANALTO LTDA

AV. DR. ALVARO GUIMARAES 40 - V PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO POLISERVICOS II LTDA

AV. MONTEIRO LOBATO 5505 - CID. JD. CUMBICA - GUARULHOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre - Skimmer

AUTO POSTO PORTAL DA ZONA LESTE LTDA

AV. ALCANTRA MACHADO 479 - MOOCA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☒ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO PORTAL DE PINHEIROS LTDA.

RUA CAMPOS SALLES 1.101 - PINHEIROS - SOROCABA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX e PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Extração multifásica

AUTO POSTO PRAIA AZUL LTDA

AVENDIA MARGINAL 340 - BALNEÁRIO JUSSARA - MONGAGUÁ

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO PRAIA HAWAI LTDA

AV ROBERT KENNEDY 4695 - INTERLAGO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre.

AUTO POSTO PREMIER LTDA

R RUI BARBOSA 187 - CENTRO - CARAPICUÍBA

Classificação: remediação concluída

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de solo contaminado

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO PRESIDENTE LTDA

AVENIDA PRESIDENTE DUTRA S/N KM 232,5 - VILA MARIA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO PRIMAVERA LTDA

ROD. PRESIDENTE DUTRA KM 237 - VILA MARIA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO QUARENTA E UM LTDA

ROD. RÉGIS BITTENCOURT S/N - POTUVERÁ - ITAPECERICA DA SERRA

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO QUINTA DE SANTA LUZIA LTDA

AV. NOSSA SENHORA DO SABARÁ 4801 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO R P M LTDA

ESTRADA TENENTE MARQUES 5400 - FAZENDINHA - SANTANA DO PARNAÍBA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: HIDROCARBONETOS DE PETROLEO

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

AUTO POSTO RA LTDA

AV.PRES.WILSON 2594 - MOOCA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO RADIAL LTDA.

AV. CONDE FRONTIM 2544 - VILA MATILDE - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BTEX e PAH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO RAMON LTDA

AV ALVARO GUIMARAES 852 - PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: remediação concluída

Contaminantes: Gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO RECANTO DA SERINGUEIRA LTDA

AV DOS AUTONOMISTAS 6849 - VL QUITAUNA - OSASCO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre

AUTO POSTO REGINOPOLIS LTDA

R BOA VISTA 200 - CENTRO - REGINÓPOLIS

Classificação: contaminada

Contaminantes: Gasolina e Diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO RENAN LTDA.

AV OROZIMBO MAIA 515 - CENTRO - CAMPINAS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☒ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Extração e tratamento de Vapores, "Air Sparging", Bombeamento e Tratamento de Águas Subterrâneas

AUTO POSTO RIBEIRAO PIRES LTDA

RUA MAJOR CARDIM 66 - CENTRO - RIBEIRÃO PIRES

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Benzo(k)fluoranteno,BTX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO RIO DE OURO LTDA.

RUA GUAIPÁ 1333 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

AUTO POSTO RIO VERDE LTDA

R RIO VERDE 1666 - VILA PICCINI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento (remoção de fase livre)

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO RIVIERA DE SÃO LOURENÇO LTDA.

AV. RIVIERA DE SÃO LOURENÇO S/Nº - R. SÃO LOURENÇO - BERTIOGA

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO ROSELANDIA LTDA

AV. CESARIO DE ABREU 252 - CENTRO - ITAPEVI

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre, sistema dual-phase previsto

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO RR LTDA.

RUA SANTA CRUZ 2388 - IPIRANGA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Diesel e PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

AUTO POSTO SABARA LTDA

AV NOSSA SENHORA DO SABARA 955 - JD CAMPO GRANDE - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA

AV GAL OLIMPIO DA SILVEIRA 324 - STA CECILIA - SÃO PAULO

Classificação: remediação concluída

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

AUTO POSTO SANTA BÁRBARA D'OESTE LTDA

AV. MONTE CASTELO 138 - CENTRO - SANTA BÁRBARA D'OESTE

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Monitoramento para avaliação da necessidade de novas intervenções

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO SANTA EDWIRGES LTDA.

AV. RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES 3460 - JD. DA FELICIDADE - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO SANTOUR LTDA

AV DR. CLAUDIO LUIZ DA COSTA 291 - JABAQUARA - SANTOS

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO SÃO BENTO LTDA.

RUA JAQUES FELIX 752 - V. NOVA CONCEIÇÃO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e passagem por separador água/óleo.

AUTO POSTO SÃO BERNARDO LTDA.

RUA MARECHAL DEODORO 2186 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO SÃO EDUARDO LTDA.

RUA CIPRIANO RODRIGUES 998 - JARDIM S. EDUARDO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

AUTO POSTO SÃO LUIZ DE LIMEIRA LTDA.

RODOVIA LIMEIRA PIRACICABA KM 02 - - LIMEIRA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAH, TPH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Extração Multifásica, Air Sparging e Extração de vapores

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO SÃO MARCO LTDA.

ESTRADA DO PINHEIRINHO 1852 - JD. DONA BENTA - SUZANO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX e PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

AUTO POSTO SAO PAULO LTDA

AV JOAO DIAS 794 - STO AMARO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO SÃO VITOR LTDA

RUA JOÃO OTÁVIO 600 - PAQUETÁ - SANTOS

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO SAVEMO LTDA.

AV. PADRE ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS 790 - BROOKLIN - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento da fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO SEMAR LTDA.

RUA SEBASTIANA LEITE BUENO 588 - BAREQUEÇABA - SÃO SEBASTIÃO

Classificação: contaminada

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

AUTO POSTO SENA MADUREIRA LTDA.

RUADOMINGOS DE MORAIS 1920 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO SETE ESTRELAS LTDA.

AV. JOAQUIM DE OLIVEIRA FREITAS 32 - VILA JAGUARA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO SILVA PINTO LTDA.

RUA SILVA PINTO 553 - BOM RETIRO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: diesel e gasolina.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção da fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO SOGAL LTDA

AVENIDA INDEPENDÊNCIA 4680 - INDEPENDÊNCIA - TAUBATÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: óleo diesel
BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

AUTO POSTO SOLIMÕES LTDA

RUA ANHANGUERA 762 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO SPEKLUB LTDA

RUA CASEMIRO DE ABREU 230 - CERAMICA - SÃO CAETANO DO SUL

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO SS LTDA

AV. SENADOR ROBERTO SIMONSEN 599 - CENTRO - SÃO CAETANO DO SUL

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO SUPER CENTRO 2000 LTDA.

RUA BOM PASTOR 2224 - IPIRANGA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO SUPER PONTES LTDA.

AVENIDA POMPEIA 2557 - VILA POMPEIA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre - sistema atualmente inativo

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO TANAJA LTDA

PRACA COSMORAMA 14 - VILA MARIA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO TATUIRA LTDA.

AV. PRESIDENTE MÉDICE 375 - JD. BARONESA - OSASCO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☒ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e separador de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO TEJO LTDA

RUA DO ORATÓRIO 1528 - ALTO DA MOOCA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO TETRA LTDA.

RUA DOS SOROCABANOS 264 - IPIRANGA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

extração multifásica

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO THOMÉ LTDA.

AVENIDA CAMINHO DO MAR 2240 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO TIGRÃO DE CAFELÂNDIA

AVENIDA PIZA SOBRINHO 187 - CENTRO - CAFELÂNDIA

Classificação: contaminada

Contaminantes: acenafteno, Naftaleno, Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xilenos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO TRÊS MARIAS LTDA.

AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 1230 - JD. TRÊS MARIAS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input checked="" type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO TUBARÃO 2000 LTDA.

R GASPAR DE SOUZA S/N ROD. CARAGUA/S.SE - PRAIA DAS PALMEIR - CARAGUATATUBA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento de fase livre, sistema de separação água-produto e reinjeção da água no solo

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO TUBARÃO AZUL LTDA

RUA DR. ALTINO ARANTES 116 - CENTRO - CARAGUATATUBA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

AUTO POSTO UEMATSU LTDA

R JURUBATUBA 156 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos de petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO UNIVERSITÁRIOS LTDA.

AV. AFRANIO PEIXOTO S/N - BUTANTÃ - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX,

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

bombeamento e extração de vapores - sistema atualmente inativo

AUTO POSTO UTIYAMA LTDA.

RUA DONA MARIA ALVES 376 - CENTRO - UBATUBA

Classificação: contaminada

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO VAM LTDA

AV. CUPECE 4360 - AMERICANOPOLIS - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO VEIGA FILHO LTDA

R CONSELHEIRO BROTERO 1469 - SANTA CECILIA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO VENCEDOR LTDA

AV SAPOPEMBA 5359 - VILA GUARANI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

AUTO POSTO VENEZÃO LTDA.

RUA RIO DE JANEIRO 351 -.- - JD. NOVA VENEZA - SUMARÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO VERELIN LTDA.

AV. DONA JOAQUINA RAMALHO 547 - VL. GUILHERME - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento de fase livre

AUTO POSTO VERGUEIRÃO LTDA.

AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 2861 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO VILA LUZITA LTDA

AV D. PEDRO I 1130 - VILA PIRES - SANTO ANDRÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos de petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre

AUTO POSTO VIPAM LTDA.

RUA IPIRANGA 1369 - CENTRO - MOGI DAS CRUZES

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX e PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO VIRGINIA VIDAL LTDA

AV. ENGº ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA 3433 - VILA FACCHINI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre.

AUTO POSTO VOVÔ RAPHAEL LTDA.

RUA ENG. EUGÊNIO MOTA 350 - VILA SANTISTA - MOGI DAS CRUZES

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTO XIXOVÁ LTDA

AV. AIRTON SENNA DA SILVA 500 - J. INTERMARES - PRAIA GRANDE

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO POSTO ZIMBA LTDA

R ANTONIO DE BARROS 2724 - TATUAPE - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e Tratamento de águas subterrâneas e extração multifásica

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO POSTOCAR DE SERVIÇOS LTDA

AVENIDA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 4950 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento da fase livre.

AUTO SERVIÇO SUELLY LTDA

AL. 1º SGTO. BASÍLIO NOGUEIRA DA COSTA 70 - PARQUE NOVO MUNDO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO SERVICOS MONTE SERRAT LTDA

AV DR WALDEMAR LEAO 171 - JABAQUARA - SANTOS

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

AUTO SERVIÇOS VILA FATIMA LTDA

AV OTAVIO BRAGA DE MESQUITA 955 - VL FATIMA - GUARULHOS

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

bombeamento de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AUTO VIAÇÃO BRASIL LUXO LTDA.

RUA ELZA GUIMARÃES 589 - VILA AMÁLIA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre e extração multifásica.

AUTOMOTIVO TANGERINAS LTDA

RUA TANGERINAS 353 - CASA VERDE - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

AZUL SENNA AUTO POSTO LTDA.

AV. PROF. ANTÔNIO JULIO DE T. G. LOPES 21 - JARDIM CEREJEIRAS - ATIBAIA

Classificação: contaminada

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

BANN QUÍMICA LTDA

RODOVIA ROBERTO MOREIRA KM 3 - QUILOMBO - PAULÍNIA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: cianeto

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

BARREIRA HIDRÁULICA

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

BASF S/A

ESTRADA DO RIO CLARO S/N SITE JOANA - IGUATEMI - SÃO PAULO

Classificação: remediação concluída

Contaminantes: metais, cloreto e sulfato

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção dos resíduos e recomposição do terreno por aterramento

BASF S/A

R. MACHADO DE ASSIS 120 - CERAMICA - SÃO CAETANO DO SUL

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: solventes organoclorados, metais, PCB

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de solo contaminado e barreira hidráulica

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

BAYER S/A

R. DOMINGOS JORGE 1000 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs, solventes clorados, pesticidas

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

BOMBEAMENTO E TRATAMENTO

BELA VISTA J C AUTO POSTO LTDA.

AV. BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 1679 - BELA VISTA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento da fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

BOA ENTRADA AUTO POSTO LTDA

AV CESAR MAGUARI 851 - VILA PAULICEIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre

BORDEN QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RODOVIA RAPOSO TAVARES KM 28,5 - - COTIA

Classificação: contaminada

Contaminantes: Cromo, Chumbo, TPH, Benzeno, Tolueno, Xileno, Fenol, Metanol

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

BRAS-LUB IND BRASILEIRA DE LUBRIFICANTES LTDA
VIA ANHANGUERA KM. 17 - VILA JAGUARA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Borra ácida com solventes halogenados, metais, BTEX e sulfatos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

BRASINHA AUTO POSTO LTDA
AV GUAPIRA 355 - TUCURUVI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

BRAZ LEME AUTO POSTO LTDA

AV. BRAZ LEME 2433 - SANTANA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE

BRENNTAG QUÍMICA BRASIL LTDA

RUA PTOLOMEU 715 - SOCORRO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Solventes clorados, BTEX, PAHs, fenol, ftalatos e estireno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Extração de fase livre através de sistema de alto vácuo dupla fase

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

BUCKMAN LABORATÓRIOS LTDA

RODOVIA ANHANGUERA KM 107,5 - MATÃO - SUMARÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: mercúrio, benzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☒ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Encapsulamento hidráulico

BUNGE FERTILIZANTES S/A

ESTRADA ENG PLINIO DE QUEIROZ S/N - JARDIM SAO MARCOS - CUBATÃO

Classificação: contaminada

Contaminantes: amônia, nitrato, zinco
nitrato
zinco

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

BUNGE FERTILIZANTES S/A

ESTRADA ENG PLINIO DE QUEIROZ 1100 - JARDIM SÃO MARCOS - CUBATÃO

Classificação: contaminada

Contaminantes: amônia, nitrato

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

CAF ARGENTÍFERA FURNAS MINERAÇÃO IND. E COM. LTDA.

ESTR APIAÍ / IPORANGA KM 22 - FURNAS - IPORANGA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☒ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção e clausura dos rejeitos e estéreis dentro de caixa de concreto armado e recomposição paisagística.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CALIFORNIA ELETRODOMÉSTICO LTDA.

AV MARECHAL ARGOLO 763 - V PASSOS - LORENA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de resíduo e solos contaminados.

CAMPEÃO AUTO POSTO LTDA.

AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO 3588 - JD. PAULISTA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CARBOCLORO S/A INDUSTRIAS QUIMICAS

ESTR PIACAGUERA S/N KM 4 - - CUBATÃO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: solventes halogenados, cloretos, mercúrio

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas e remoção de solo

CARBOROIL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.

AV. CARIOCA 306 - VILA CARIOCA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CARGILL FERTILIZANTES S/A

RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI KM 62,5 - VILA PARISI - CUBATÃO

Classificação: contaminada

Contaminantes: amônia, nitrogênio total, fluoreto, sulfato

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AV. PEDRO AMERICO 23 - HUMAITÁ - SANTO ANDRÉ

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CASPER LIBERO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

R CASPER LIBENO 21 OSASCO - BELA VISTA - OSASCO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HAB E URBANO DO E SP

AV JOSE AURELIANO DA CUNHA S/N - JD MARIETA - OSASCO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Metano, metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Extração de Gases

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CEBRIAN, NOGUEIRA & CIA LTDA

RUA GOIÁS 819 - CENTRO - OURO VERDE

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido.

CENTRO AUTOMOTIVO BRUNINHO LTDA

R ARMANDO BACK 26 - DEMARCHI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CENTRO AUTOMOTIVO CAPRICÓRNI LTDA

AVENIDA LIONS 646 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Benzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

CENTRO AUTOMOTIVO GALHU

RODOVIA BR-116 S/N KM 314 - PALMERINHA - JUQUITIBA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CENTRO AUTOMOTIVO JATÍUCA LTDA

AV. LARANJEIRAS 1245 - VILA SANTA CRUZ - LIMEIRA

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

CENTRO AUTOMOTIVO LEXUS LTDA.

AVENIDA FAGUNDES DE OLIVEIRA 1812 - SANTA TEREZA - DIADEMA

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CENTRO AUTOMOTIVO PARAÍSO LTDA.
RUA VERGUEIRO 1694 - V. MARIANA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

CENTRO AUTOMOTIVO SANTA HELENA LTDA.
AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 44 - BUTANTA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CENTRO COMERCIAL BARUERI

AV ARNALDO RODRIGUES BITTENCOURT S/Nº - CENTRO - BARUERI

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Metano, Bário, Manganês, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

2 Sistemas de Extração de Vapores do Subsolo com Previsão de Operação por 6 meses

CENTRO DA COROA FUTEBOL CLUBE

RUA JOÃO VENTURA BATISTA 907 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: VOCs e metano

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CENTRO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS PARIS LTDA
ESTRADA DO CAMPO LIMPO 434 - CAMPO LIMPO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

CENTRO DE SERVIÇOS FRANGO ASSADO NORTE - FILIAL I
RODOVIA ANHANGUERA KM 111 - NOVA VENEZA - SUMARÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CERAMICA MARISTELA LTDA

R MARISTELA 440 CX POSTAL 66 - CENTRO - LEME

Classificação: contaminada

Contaminantes: Boro

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

CIA. BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA

AV. CENOBELINO DE BARROS SERRA 340 - PQ. INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs, TPH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento de fase livre e remoção de resíduos

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CIA. BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA

AV. RODRIGUES ALVES 45 QUADRA 29 - VL. PAULISTA - BAURU

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTX, naftaleno, chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de borras

CIESP - DIRETORIA REGIONAL DE CUBATÃO

PRAÇA GETULIO VARGAS 20 - VILA COUTO - CUBATÃO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: compostos halogenados, compostos aromáticos, pesticidas organoclorados, metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Atenuação natural monitorada.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CIQUINE COMPANHIA PETROQUÍMICA

RUA IRMÃOS ALBERNAZ 600 - PQ DAS INDÚSTRIAS - TAUBATÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Ftalatos, 1.1 Dicloroetano, Acetona, Cloreto de Vinila e Benzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de Fase Livre

CISP - CENTRO ININDUSTRIAL SHELL PAULÍNIA

AV.ROBERTO MOREIRA KM 3 - RECANTO DOS PÁSSA - PAULÍNIA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: pesticidas organoclorados, solventes halogenados e fenois clorados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

barreira hidraulica , remoção de solos contaminados

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CLARIANT S/A.

AV. JORGE BEY MALUF 2163 - VILA TEODORO - SUZANO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: metais, fenol, solventes clorados, BTEX, pesticidas, clorobenzenos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Barreira hidráulica e remoção de água subterrânea no interior da fábrica com DHP

COHAB - CONJUNTO HABITACIONAL HELIÓPOLIS L

AV PRESIDENTE WILSON GLEBA L - HELIÓPOLIS - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Cobertura com solo limpo da área contaminada e implantação de paisagismo.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

COHAB-CONJUNTO HABITACIONAL NOSSA SENHORA DA PENHA
RUA JOÃO DOS SANTOS ABREU S/Nº - VILA ESPANHOLA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: compostos orgânicos e inorgânicos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☒ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

COLUMBIAN CHEMICALS BRASIL LTDA
ESTR RENE FONSECA S/N - DISTR. INDUSTRIAL - CUBATÃO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos de petróleo, PCB

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de resíduos e solo.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

COM AUTO CONTINENTAL LTDA

AV DOS AUTONOMISTAS 671 - V YARA - OSASCO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Naftaleno.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

COMBUSTRAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

RUA COSTA BARROS 2800 - VILA CHAMA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO - CBA
RUA MORAES DO REGO 347 - CENTRO - ALUMÍNIO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: metais (Cr hexa, As, Cd), solventes, cianetos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
ESTRADA ARY JORGE ZEITUNE 3100 - BONSUCESSO - GUARULHOS

Classificação: contaminada

Contaminantes: Fenol, ferro, manganês, chumbo.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTIRENO

AV 9 DE ABRIL 1296 - CENTRO - CUBATÃO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input checked="" type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Extração de vapores do solo, remoção de fase livre e incineração.

COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA

ROD SP 332 KM 132 - - PAULÍNIA

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA

AV. BRASIL 2214 - FREZZARIM - AMERICANA

Classificação: contaminada

Contaminantes: benzeno, tolueno, etilbenzeno, xilenos, naftaleno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido.

COMPANHIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO IPIRANGA

AVENIDA DO ESTADO 2950 - VILA PROSPERIDADE - SÃO CAETANO DO SUL

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, PAHs, chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

COMPANHIA BRASILEIRA DE PETROLEO IPIRANGA (POOL)

ESTRADA MUNICIPAL PLN 142 S/N - CASCATA - PAULÍNIA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Gasolina, querosene e diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

BOMBEAMENTO EMERGENCIAL

COMPANHIA BRASILEIRA PETRÓLEO IPIRANGA

R ATALIBA LEONEL 359 - VILA MORAES - OURINHOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs e Chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Escavação, remoção, entombamento de resíduos e solo e destinação a definir.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
AV. CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES S/N - MACUCO - SANTOS

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: metais, pesticidas organoclorados e hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

COMPANHIA MERCANTIL E INDUSTRIAL ENGELBRECHT.
AVENIDA GONÇALO MADEIRA 220 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: benzeno, chumbo, cromo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

COMPANHIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA

AV DR JOSÉ ARTUR NOVA 951 - S MIGUEL PAULISTA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Fluoreto, nitrato, sulfato, manganês, sódio.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA

ESTR DE PIACAGUERA KM 6 - PIAÇAGUERA - CUBATÃO

Classificação: contaminada

Contaminantes: metais, compostos aromaticos, fenois, amonia , hidrocarbonetos policiclicos aromaticos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definida.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

COMPANHIA ULTRAGAZ S.A

AV BANDEIRANTES S/N - ALEMOA - SANTOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: bário, zinco, cobre, tolueno e xileno, alumínio e chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de resíduos

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S.A.

ESTRADA MUNICIPAL GREGÓRIO SPINA 1001 - DA RONDA - ARAÇARIGUAMA

Classificação: remediação concluída

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de solo contaminado e fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CONCIMA S/A CONSTRUÇÕES CIVIS

RUA HERMANTINO COELHO 908 - MANS STO ANTONIO - CAMPINAS

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: metais, fenol, hidrocarbonetos do petróleo, compostos orgânicos voláteis e semi-voláteis.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input checked="" type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS 2422 - JD SANTA LÚCIA - VÁRZEA PAULISTA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: metais, compostos orgânicos voláteis e hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input checked="" type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de resíduos, barreiras física e hidráulica, extração e tratamento de vapores, tratamento de líquidos percolados

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

COPASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
R CAIARÁ 188 - VARZEA DE BAIXO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

COPEBRAS LTDA
ESTR. PIAÇAGUERA-CUBATAO S/N KM 62 - DIST INDUSTRIAL - CUBATÃO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: fluoreto, sulfato, fósforo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

COUROQUIMICA COUROS E ACABAMENTOS LTDA

AV 3 250 - PQ INDUSTRIAL - FERNANDÓPOLIS

Classificação: contaminada

Contaminantes: cloreto, nitrato, sulfato, cromo hexavalente e nitrito

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

CRISMAR POSTO DE SERVIÇOS LTDA.

R ZILDA 992 - CASA VERDE - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

CURTIDORA CATANDUVA S/A INDUSTRIA E COMERCIO

ESTRADA TABAPUÃ-BAIRRO POMPEU (KM 18) FAZ. SANTA MARIA - ZONA RURAL - NOVAIS

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Alumínio, Ferro, Manganês, Cloretos, Sódio; e Nitrato.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

DAIMLERCHRYSLER DO BRASIL LTDA.

AV. ALFRED JURZYKOWSKI 562 - V. PAULICÉIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Solventes halogenados, cloreto de vinila, BTXE, PAHs, metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Barreira física (parede diafragma), barreira hidráulica, air sparging e extração de vapores.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

DAIMLERCHRYSLER DO BRASIL S/A

AV MERCEDES-BENZ 679 - DISTRITO INDL - CAMPINAS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Compostos orgânicos halogenados, Compostos aromáticos, Metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☒ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Extração e tratamento de Vapores, "Air Sparging", Bombeamento e Tratamento de Águas Subterrâneas, Confinamento Geotécnico

DECAP - DEPTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA CAPITAL - GARAGEM LESTE

R SERRA DE BOTUCATU 1577 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO.

AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL 1301 - VILA MARIANA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do Petróleo.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e Tratamento (Remoção de fase livre).

DERIVADOS DE PETRÓLEO WALBO LTDA.

AV. PEREIRA BARRETO 1120 - BAETA NEVES - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina, benzeno, tolueno, etilbenzeno, xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

DIASPRON DO BRASIL S/A

RUA LAGUNA 563 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: COMPOSTOS ORGANOCLORADOS

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

não definido

DONNELLEY COCHRANE GRAFICA EDITORA DO BRASIL LTDA.

RUA EPIACABA 90 - VILA ARAPUA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

DOW QUIMICA S/A

AV. SANTOS DUMONT 4444 - CONCEIÇÃOZINHA - GUARUJÁ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: COMPOSTOS ORGANOCLORADOS, BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de solo.

ECADIL INDUSTRIA QUIMICA S.A

R LUIZ NALLIN 403 - V COSMO - COSMÓPOLIS

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: tolueno, clorofórmio, benzeno, dicloroetano, tricloroetileno, tetracloroetileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ECC DO BRASIL MINERAÇÃO LTDA.

ESTRADA DAS VARINHAS KM 55 - PQ. DAS VARINHAS - MOGI DAS CRUZES

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: alumínio, ferro, manganês, zinco e sulfato

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A

RODOVIA DOM GABRIEL PAULINO BUENO COUTO KM 65,2 - DISTR. INDUSTRIAL - JUNDIAÍ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: cromo total, cloretos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

sistema de bombeamento e tratamento de águas subterrâneas contaminadas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ELETRISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

AV. NOSSA SENHORA DO SABARÁ 1638 - CAMPO GRANDE - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Fenóis

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

ELETROPAULO - METROPOLITANA DE ELETR. DE SÃO PAULO S/A - AES-AEROPORTO

AV.CIDADE JARDIM, (OCORRÊNCIA) S/Nº ALT. 377 - CIDADE JARDIM - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Óleo isolante (Linear Alquilbenzeno - LAB) para cabos energizados.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento da fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ELETROPAULO METROPOLITANA - ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
MARGINAL DO RIO PINHEIROS S/N KM 14 - JD VITÓRIA RÉGIA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Acetona, aldrin, PAHs, BHC, ftalatos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC. DE S.PAULO S/A - ALMOX. PIRATININGA
AVENIDA NOSSA SENHORA DO SABARÁ 5312 - PEDREIRA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: PCB, tolueno, PAH, Ni, Pb, Ba

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de solo contaminado

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ELEVADORES ATLAS S/A

AV INTERLAGOS 4455 - INTERLAGOS - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre

EMIGRANTES AUTO POSTO LTDA

AV JOAO FIRMINO - B ASSUNCAO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☒ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas. Extração multifásica

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

EMPLAS COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE METAIS LTDA
FAZENDA CACHOEIRINHA S/N - CACHOEIRINHA - ELIAS FAUSTO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de solo contaminado

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
AV. HÉLIO SMIDT S/Nº - CUMBICA - GUARULHOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTXE e PAH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção da fase livre (pontual) nos poços de monitoramento

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

EMPRESA DE MINERACAO HORII LTDA.

ESTRADA DAS VARINHAS KM 52 - - MOGI DAS CRUZES

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: alumínio, ferro, manganês, zinco e sulfato

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S.A

R JOSE PEREIRA JORGE 178 - VILA GUILHERME - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

EMPRESA DE TURISMO UEMATSU LTDA

RUA DOS VIANAS 2781 - JD PETRONI - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos de petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

RUA DR AUGUSTO DE MIRANDA 452 - POMPEIA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Metais pesados.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ENTERPA ENGENHARIA LTDA

RUA ANTONIO RIBEIRO PINA 225 - JARDIM LIDIA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bioslurping

EQUIPE 1 AUTO POSTO LTDA

RUA JOSE MACEDO 771 - VILA ALPINA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, TPH e PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ERICSSON TELECOMUNICAÇÕES S.A.

RUA AMBRÓSIO MOLINA 1090 - EUGÊNIO DE MELO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Solventes clorados (1,1,1 tricloroetano (TCA); 1,1 dicloroetano (DCE) e tricloroetano)

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido.

ESSO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA

R BR DO MONTE SANTO 700 - MOOCA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Metais, gasolina e diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de solo contaminado, extração de gases e "bioslurping"

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ESSO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA

ROD SP 332 KM 133,4 - - PAULÍNIA

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Querosene

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

ESSO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA

AV DR RUDGE RAMOS 223 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos de petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA.

AV. GENOBELINO DE BARROS SERRA 64 - PQ. INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs, TPH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento de fase livre

ESTIVEDA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE IMPERMEABILIZANTES PLASTICOS LTDA

R. RUY MANOEL S S PEREIRA 479 - JD. QUIETUDE - PRAIA GRANDE

Classificação: contaminada

Contaminantes: Metais, Benzeno e Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

EXPRESSO BRASILEIRO VIACAO LTDA

R EUGENIO DE FREITAS ESQ COM R AMADEU S/N - - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

BOMBEAMENTO DA FASE LIVRE

EXPRESSO BRASILEIRO VIACÃO LTDA.

AV. PRESIDENTE TANCREDO NEVES 228 - MOINHO VELHO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: PAHs, BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Extração em multifase

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

FABRICA DE ARTEFATOS DE LATEX ESTRELA LTDA

ROD. QUINTINO DE LIMA KM 08 GALPAO 6-B - GOIANA - SÃO ROQUE

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: bario, chumbo total, cromo total, vanádio

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

FANTÁSTICO AUTO POSTO LTDA.

AV. REPÚBLICA DO LÍBANO 82 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

MPE - Multi Phase Extration.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

FAROL COMERCIAL LTDA

ROD PRESIDENTE DUTRA KM 208,6 - BONSUCESSO - GUARULHOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Diesel (PAHs)

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento

FEDERAL MOGUL ELECTRICAL DO BRASIL LTDA

R. GEORG REXROTH 773 - JD BELA VISTA - DIADEMA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: METAIS, COMPOSTOS ORGANOCLORADOS

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

FERRO ENAMEL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AV SEN VERGUEIRO 2720 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Metais e PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

FERROBAN FERROVIAS BANDEIRANTES S/A
ESTRADA DE FERRO RUBIAO JR/BAURU KM 296 FAZ.RIB.PARAISO - - SÃO MANUEL

Classificação: contaminada

Contaminantes: Diesel, gasolina e óleo lubrificante

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

FERROBAN S.A FERROVIAS BANDEIRANTES

ESTAÇÃO CANGÜERA S/Nº - CANGÜERA - SÃO ROQUE

Classificação: contaminada

Contaminantes: Benzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

FERROBAN- FERROVIAS BANDEIRANTES S/A

TRECHO FERROVIÁRIO SOROCABA/RUBIÃO JR KM 166 - TAQUARAL - CERQUILHO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs, TPH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

FERSOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ROD SP-127 3000 KM 114 - SAO CRISTOVAO - TATUI

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: atrazina, heptacloro epóxido

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

FERSOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ROD. PRES. CASTELO BRANCO KM 68,5 - OLHOS DE ÁGUA - MAIRINQUE

Classificação: contaminada

Contaminantes: Pesticidas

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

FIBRAYON ADMINISTRADORA S/C LTDA

R ALMEIDA TORRES 119 - ACLIMAÇÃO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: metais e fenol

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☒ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

FÓRMULA INDY COMÉRCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.

AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 302 - CHICO DE PAULA - SANTOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

FREY & STUCHI LTDA.

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 378 - ZONA RURAL - PINDORAMA

Classificação: contaminada

Contaminantes: chumbo, antimônio e arsênio

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☒ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

GAFISA - EVOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUÇÕES JLTD.

RUA LUÍS GAMA 585 - CAMBUCI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☒ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bioslurping e Extração de vapor do solo

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

GALINDO AUTO POSTO LTDA

AV. SENADOR VERGUEIRO 3680 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

AV PROF BENEDITO MONTENEGRO 1300 - BETEL - PAULÍNIA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: fosfatos, sulfatos e fluor

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

REMOÇÃO DE SOLO

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

GARRUCHÃO AUTO POSTO LTDA.

AVENIDA PROFº QUEIROZ FILHO 1310 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

GELITA DO BRASIL LTDA.

RUA PHILIP LEINER 200 KM 28,3 - RIO COTIA - COTIA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: solventes organoclorados, amônia, fenol e metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Barreira hidráulica

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

GENERALLE AUTO POSTO LTDA.

AV. GAL. OLÍMPIO DA SILVEIRA 309 - SANTA CECÍLIA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento da fase livre.

GERDAU S.A.

PRAÇA CARIRI 303 PARTE - CHÁCARAS REUNIDAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Alumínio, Cádmio, Cromo Total, Ferro, Manganês, Níquel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

GERDAU S/A

RODOVIA RAPOSO TAVARES KM. 29 - RIO COTIA - COTIA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Ácido clorídrico, Chumbo, Manganês, Zinco, cádmio

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

geofixação

GIGANTE AUTO SERVIÇOS LTDA.

AV. EDU CHAVES 553 - PQ EDU CHAVES - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

GILLETTE DO BRASIL LTDA

AV. ENGENHEIRO EUSÉBIO STEVAUX 2105 - JURUBATUBA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: solventes clorados (PCE, TCE, cDCE e VC)

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definida

GPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

ROD REGIS BITTENCOURT, KM 276,1 S/N FUNDOS - DOS OLIVEIRAS - EMBU

Classificação: contaminada

Contaminantes: TPH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

GROELÂNDIA AUTO POSTO LTDA.

RUA GROELÂNDIA 623 - JARDIM AMÉRICA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento da fase livre.

GULF LUBRIFICANTES BRASIL LTDA.

RODOVIA INDIO TIBIRIÇA - SP 31 KM 51 - RIBEIRÃO PIRES - RIBEIRÃO PIRES

Classificação: contaminada

Contaminantes: Borra de óleo ácida, metais, fenol

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

H B FULLER BRASIL LTDA

RUA PROF. JOAQUIM SILVA 669 - JARDIM SAIRA - SOROCABA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Metais, solventes clorados, PAHs, BTEX
trans-1,2 dicloroeteno, etilbenzeno, cloreto de metila, tetracloreto, tolueno, 1,1,1-tricloroetano, 1,1,2-tricloroetano, tricloroeteno, cloreto de vinila

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de solo e resíduos, extração multifásica

HENRIQUE STEFANI E COMPANHIA LTDA

AV CESAR MAGNANI 839 - VILA PAULICEIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

HOCHTIEF DO BRASIL S.A.

ROD. RAPOSO TAVARES KM. 28.3 - RIO COTIA - COTIA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: solventes organoclorados, amônia, fenol e metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Barreira hidráulica.

I Q B INDUSTRIA QUIMICA BRASILEIRA LTDA

RODOVIA LEP 060 S/N - DISTR INDL - LENÇÓIS PAULISTA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Compostos organoclorados (,2 dicloroetano, percloroetileno, tricloroetileno, cloreto de vinila) e benzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Barreira hidráulica

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ICI PACKAGING COATINGS LTDA.

AVENIDA DOS ESTADOS 4826 - UTINGA - SANTO ANDRÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, tolueno, xileno, etilbenzeno, TPH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre, remoção de solos contaminados e barreiras reativas (biológicas)

IGNOTTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

AV. COMENDADOR ANTONIO STOCCHI 100 - PQE. JOAQUIM LOPE - CATANDUVA

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

IMPALA AUTO ÔNIBUS S/A

RUA PADRE ADELINO 400 - BELENZINHO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Extração Multifásica e Biorremediação

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA

ROD REGIS BITTENCOURT (ROD. BR 116) S/N KM 293 - POTUVERÁ - ITAPEKERICA DA SERRA

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: nitrato, amônia, alumínio, cloretos, ferro total, manganês, surfactantes

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

INDÚSTRIAS HITACHI S.A.

ROD. PRES. DUTRA S/Nº KM 141 - EUGÊNIO DE MELO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Cromo Hexavalente, TCE

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Barreira Hidráulica

INDÚSTRIAS JACERU DUREX S/A

RUA JACERU 247 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: metais pesados, antimônio, arsênio, benzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

INDÚSTRIAS QUÍMICAS MATARAZZO S.A

R MARIANO PAMPLONA 220 - FUNDAÇÃO - SÃO CAETANO DO SUL

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BHC E Mercúrio

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☒ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

INDÚSTRIAS QUÍMICAS TAUBATÉ S.A. - IQT

RUA IRMÃOS ALBERNAZ 300 - VILA COSTA - TAUBATÉ

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Ftalatos e Benzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

INPQ INDUSTRIA QUIMICA LTDA

ESTR DO CAMPO LIMPO PAULISTA KM 43.5 - B. DOS CRISTAIS - FRANCO DA ROCHA

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: pesticidas organoclorados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

IRMÃOS KAWATA LTDA

AVENIDA VEREADOS JOSE G DUDA 1488 - - PACAEMBU

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ITW CHEMICAL PRODUCTS LTDA

AV. JORGE ALFREDO CAMASMIE 670 - PQ INDL R FREITAS - EMBU

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: solventes clorados (tetracloroetano, tricloroetano, dicloroetano, dicloroetano, cloreto de vinila), benzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

J. G. GARCIA CIA. LTDA

ANTONIO EMERICH 46 - CENTRO - SÃO VICENTE

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

JALICO EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA PEDRO DE LABATUT S/N - CIDADE LIDER - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Metais, metano

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input checked="" type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

JANSSEN - CILAG FARMACEUTICA LTDA

RODOVIA ANHANGUERA KM 105 - NOVA VENEZA - SUMARÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: solventes aromáticos e solventes halogenados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Sistema de bombeamento e tratamento de águas subterrâneas; barreira hidráulica; oxidação química e fitorremediação.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

JARDIM SÃO BENTO AUTO POSTO LTDA

RUA MARIA CURUPAITI 280 - JARDIM SÃO BENTO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

JATOBÁ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.

RUA ALCINO BRAGA 26 - PARAÍSO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

JOÃO BATISTA LORO

FINAL DA RUA ARMANDO DOS SANTOS S/N SÍTIO SÃO JOÃO - JD. MARIA ROSA - CAMPINAS

Classificação: contaminada

Contaminantes: Fenol

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

JOAO CARLOS ALTIERI POSTO DE GAZOLINA

AV. VEREADOR JOSE DINIZ 3565 - CAMPO BELO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

JOCKEY CAR CENTER POSTO DE SERVIÇOS LTDA.
RUA PERO LEÃO 161 - BUTANTÃ - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

JOHNSON & JOHNSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ROD. PRES. DUTRA S/Nº KM 154 - JD DAS INDÚSTRIAS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: solventes halogenados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

K.S.D. - 51 AUTO POSTO LTDA.

R VICENTE RODRIGUES DA SILVA 211 - JD PIRATINIGA - OSASCO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção da fase livre

KERALUX S/A REVESTIMENTOS CERÂMICOS

RUA ARLINDO BETTIO S/Nº - ERM. MATARAZZO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Biocidas organoclorados (BHC)

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

KIOSHI & FREITAS LTDA / AUTO POSTO SÃO RAFAEL
AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 609 - CANELEIRA - SANTOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre através de skimmer ativo

KUROCE & OLIVO LTDA
R PE ANCHIETA 55 - - PRESIDENTE BERNARDES

Classificação: contaminada

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

LABORATÓRIOS WYETH WHITEHALL LTDA
R. SERRA DA JURÉA 841 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

LEANDRINI AUTO POSTO LTDA
RUA INGÁ 28 - OSWALDO CRUZ - SÃO CAETANO DO SUL

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

LIMAR AUTO POSTO LTDA

PRACA 22 DE NOVEMBRO 205 - CENTRO - MAUÁ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina e diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

barreira hidraulica e remoção de fase livre

LITORAL COQUE LTDA

ROD PE MANOEL DA NOBREGA KM 61 - HUMAITA - SÃO VICENTE

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: cobre, níquel, naftaleno, fluoreno, antraceno, benzopireno, fenantraceno, acenafteno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

LOKAL AUTO CENTER LTDA

RUA TABOR 700 - IPIRANGA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☒ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

extração multifase

LORENA AUTO POSTO LTDA.

ALAMEDA LORENA 1106 - CERQUEIRA CESAR - SÃO PAULO

Classificação: remediação concluída

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas; Extração de vapores e "Air Sparging"

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

LWARCEL CELULOSE E PAPEL LTDA

ROD.MAL.RONDON, KM 303,5 ROD LEP060, KM4 - INDUSTRIAL - LENÇÓIS PAULISTA

Classificação: contaminada

Contaminantes: Bário, alumínio, sódio, manganês, ferro

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

MACGÁS AUTO POSTO LTDA.

AVENIDA DR. GASTÃO VIDIGAL 1209 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento da fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

MADIOIL LUBRIFICANTES LTDA

R. VITOR ANGELO FORTUNATO 400 KM 30,4 - JD. ALVORADA - JANDIRA

Classificação: contaminada

Contaminantes: Chumbo, cromo, ferro, manganês, fenol, borra ácida de óleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

MAGNETI MARELLI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

AV. INTERLAGOS 665 - JD UMUARAMA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: metais, solventes clorados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

MAGNETI MARELLI ESCAPAMENTOS LTDA.
RODOVIA SP 95 KM 47 - B SILVESTRE - AMPARO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Metais pesados e solventes organoclorados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Barreira hidráulica e remediação in situ (biorremediação)

MALKHOUT DERIVADOS DE PETRÓLEO SERVIÇOS E CONVENIÊNCIA LTDA
AV. SANTO AMARO 4789 - BROOKLIN - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

MANGELS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

RUA MAX MANGELS SENIOR 777 - PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Ba, Pb, Zn

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

BOMBEAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

MANOS AUTO POSTO LTDA.

AVENIDA GENERAL PEDRO PINHO 141 - VILA QUITAÚNA - OSASCO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

MAROUBO, MORGAN & CIA. LTDA.

RUA FRANCISCO J. TOLEDO 530 - SANTA LÚCIA - CÂNDIDO MOTA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento de emulsão água-óleo no poço tubular do estabelecimento e tratamento em caixa de separação com placas coalescentes, durante 24 horas/dia.

MEL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

RODOVIA BR 116 KM 445 - VILA TUPI - REGISTRO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

MERIAL SAÚDE ANIMAL LTDA

FAZENDA SÃO FRANCISCO S/Nº - FAZ SÃO FRANCISCO - PAULÍNIA

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: compostos orgânicos halogenados (tetracloroeteno, clorofórmio)

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

METALUR LTDA.

ESTRADA DA RONDA S/Nº KM 1 - DO RONDA - ARAÇARIGUAMA

Classificação: contaminada

Contaminantes: Metais, cloreto

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção e reaproveitamento da borra de fundição de alumínio

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

MICROLITE S/A

RUA ANTONIO IERVOLINO 202 - VILA AUGUSTA - GUARULHOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Querosene, solventes halogenados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

MINELLA AUTO POSTO LTDA

AV ROTARY 3990 - SANTA TEREZA - EMBU

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

MISTER PLUS AUTOMOTIVOS E CONVENIÊNCIA LTDA.
AVENIDA SANTO AMARO 2395 - JD. NOVO MUNDO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Técnicas EVS(Extração de Vapores do solo) e IAS (In Situ Air Sparging).

MIXMICRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
RODOVIA ÍNDIO TIBIRIÇÁ 16110 - PALMEIRAS - SUZANO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: manganês, chumbo, zinco, cobre e cobalto

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

MONACO AUTO POSTO LTDA

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND S/N KM 465 - - PIRAPOZINHO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

MONSANTO DO BRASIL LTDA.

AV. CARLOS MARCONDES 1200 - LIMOEIRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: compostos orgânicos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Barreira hidráulica

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

MULTIBRÁS S/A ELETRODOMÉSTICOS

RUA ALBERT SCHWEITZER 256 - VILA FERRAZÓPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Metais e organoclorados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

MWL BRASIL RODAS & EIXOS LTDA.

ROD. VITO ARDITO S/Nº KM 1 - CAMPO GRANDE - CAÇAPAVA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Barreira Hidráulica

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

NEW PART INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

R PEDRO RACHID 140 PARTE 2 - SANTANA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: sulfato, zinco

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

NEWELL RUBBERMAID BRASIL LTDA

AV ALVARO GUIMARAES 1100 - PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: solventes halogenados, metais, VOCs, hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Sistema de Bombeamento e Tratamento de Águas Subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

NHEEL QUÍMICA LTDA.

RODOVIA WASHINGTON LUIZ S/Nº KM 176 - JD. CENTENÁRIO - RIO CLARO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Alumínio, ferro, manganês e sulfato

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

NHEEL QUÍMICA LTDA.

ESTR. MUNICIPAL RIO CLARO - ARARAS S/Nº KM 07 - DOS LOPES - RIO CLARO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Alumínio, ferro, manganês e sulfato

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

NOVO DRAGÃO AUTO POSTO LTDA

RUA JOÃO RUDGE 101 - CASA VERDE - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

NOVO HORIZONTE CROMO DURO LTDA

ESTRADA DO ALVARENGA 5071 - SETE PRAIAS - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: cromo hexavalente

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

NUTRIPLANT IND E COM LTDA

AV CONSTANT PAVAN 1155 - SIT MONTE ALEGRE - PAULÍNIA

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: metais e sulfatos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☒ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

OITENTA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA CAPITÃO JOÃO 566 - JD. PILAR - MAUÁ

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

OPERADORA DE POSTOS E SERVIÇOS LTDA - FILIAL 28. (FARIA LIMA A.P.LT.)

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 1448 - JARDIM PAULISTANO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Técnicas EVS(Extração de Vapores do solo) e IAS (In Situ Air Sparging).

OPERADORA DE POSTOS DE SERVIÇOS LTDA

AV. JÚLIO BUONO 2851 - VILA GUSTAVO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

OPERADORA DE POSTOS DE SERVIÇOS LTDA

RUA DR. CESAR 303 - SANTANA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

OWENS CORNING FIBERGLAS A. S. LTDA.

AVENIDA BRASIL 2567 - DISTR. INDUSTRIAL - RIO CLARO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: boro

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☒ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☒ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PAINA AUTO POSTO LTDA.

AVENIDA GENERAL PEDRO PINHO 229 - VILA ISABEL - OSASCO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

PANASONIC DO BRASIL LTDA.

ROD. PRES. DUTRA S/Nº KM 155 - LIMOEIRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Cádmio, Zinco, Chumbo, manganês, ferro e cloretos.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PARAKI AUTO POSTO LTDA

R VIEIRA DE MORAES 1029 CAMPO BELO - S PAULO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Extração de gases e remoção de fase livre.

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - TECUB

AV JOAQUIM MIGUEL COUTO 1985 - CENTRO - CUBATÃO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: benzeno, tolueno e PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção da borra oleosa

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (ALMOXARIFADO DE SAO PAULO).
RUA RESENDE COSTA S/Nº - HELIOPOLIS - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
CAMINHO DOS PILOES S/N - PONTE PRETA - CUBATÃO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: metais, compostos inorganicos, hidrocarbonetos de petroleo, PCB e solventes halogenados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PETROCENTER AUTO POSTO

R DOM HENRIQUE MOURAO 336 - SANTANA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

PETROCOQUE S.A IND E COM

ROD. CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI S/Nº KM 57.880 - PIAÇAGUERA - CUBATÃO

Classificação: contaminada

Contaminantes: TPH, chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PETROGAZ DISTRIBUIDORA S.A.

RODOVIA SP 332 S/N KM 134 - MEIA LUA - PAULÍNIA

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: benzeno, tolueno,

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS

ESTR DA LAGOA NOVA KM 10 - PONTE ALTA - GUARAREMA

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PETROLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS - REPLAN

RODOVIA SP 332 KM 132 - CASCATA - PAULÍNIA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos de petróleo e metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

barreira física, remoção de resíduos e biorremediação de solo

PETROLEO BRASILEIRO S.A - RECAP

AV ALBERTO SOARES SAMPAIO 1740 - CAPUAVA - MAUÁ

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs, chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS - REVAP

ROD. PRES. DUTRA KM 143 - JARDIM DIAMANTE - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre e fase dissolvida nas águas subterrâneas e remoção do solo contaminado

PETROLEO BRASILEIRO S.A. - RPBC

PCA MAL STENIO CAIO DE ALBUQUERQUE LIMA 1 - RAIZ DA SERRA - CUBATÃO

Classificação: contaminada

Contaminantes: metais, BTEX, PAHs, TPHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PETROM - PETROQUÍMICA MOGI DAS CRUZES LTDA.

RODOVIA DOM PAULO ROLIM LOUREIRO S/N KM 9 - VILA MORAES - MOGI DAS CRUZES

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: xileno, naftaleno, ftalato, ácidos, vanádio, mercúrio.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☒ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Encapsulamento de resíduos e remoção de fase livre.

PETROQUÍMICA UNIÃO S/A.

AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA 1178 - CAPUAVA - SANTO ANDRÉ

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PEVECAR AUTO POSTO LTDA - POSTO SHELL

RUA BELA VISTA 885 - CHAC. STO ANTONIO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre.

PLUMBUM MINERAÇÃO E METALURGIA LTDA - GRUPO TREVO

ROD REGIS BITTENCOURT KM 307,7 - CENTRO - SÃO LOURENÇO DA SERRA

Classificação: contaminada

Contaminantes: Chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POLIBRASIL RESINAS S.A

AV AYRTON SENNA DA SILVA 2700 - JARDIM ORATORIO - MAUÁ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: cádmio, chumbo, mercúrio, isooctano

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

BIOSLURPING

POLÍCIA MILITAR DO EST. DE S.P. COMANDO DE BOMBEIROS METROPOLITANO

AV. PREFEITO PASSOS 88 - GLICÉRIO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POLIPETRO INDUSTRIAL COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

RUA JOSE CARLOS GEISS 647 - RECR.CAMPEST.JOIA - INDAIATUBA

Classificação: contaminada

Contaminantes: solventes

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

PORCINI E PORCINI LTDA

AV. CENOBELINO DE BARROS SERRA 500 - PARQUE INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: querosene

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PORTAL SÃO BERNARDO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.

AVENIDA SENADOR VERGUEIRO 3738 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Gasolina e álcool

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

POSTO 14 LAVABEM LTDA

AV WASHINGTON LUIZ 6927 - AEROPORTO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO ALGODOEIRA LTDA

RODOVIA ANHANGUERA, KM 398 - - GUARÁ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

POSTO ALVORADA DE MIRACATU LTDA

RODOVIA REGIS BITTENCOURT S/N KM 398 - TIJUCO PRETO - MIRACATU

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO AMERICO BRASILIENSE LTDA

R AMERICO BRASILIENSE 1219 - CHAC STO ANTONIO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

POSTO ANALICE LTDA

AV. ANALICE SAKATAUSKAS 120 - BELA VISTA - OSASCO

Classificação: contaminada

Contaminantes: benzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO AVENIDA LEÔNCIO DE MAGALHÃES LTDA

AV LEÔNCIO DE MAGALHÃES 19 - SANTANA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

POSTO BOLA PESADA LTDA. (REDE SHELL)

AVENIDA JANDIRA 1010 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina e óleo lubrificante

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento/tratamento de águas subterrâneas, Extração dos vapores do solo, e "Air Sparging"

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO BRIGADEIRO LTDA

AV BRIG LUIZ ANTONIO 3535 - JD PAULISTA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre.

POSTO CACONDE LTDA.

AVENIDA BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO 3484 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento da fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO CAIUBI LTDA.

RUA CAIUBI 760 - PERDIZES - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento da fase livre.

POSTO CAPÃO REDONDO LTDA

AV. COMENDADOR SANT'ANA 940 - CAPÃO REDONDO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO CAPITÃO SALOMÃO LTDA

RUA CAPITÃO SALOMÃO 173 - CAMPOS ELÍSEOS - RIBEIRÃO PRETO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

POSTO CENTRAL DE ARUJA LTDA

AV DOS EXPEDICIONARIOS 1041 - CENTRO - ARUJÁ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos de petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre / skimmer

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO CIARA LTDA

AV CARLOS DE CAMPOS 1042 - PARI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas. Sistema de extração multifásica

POSTO DE GASOLINA SÃO PEDRO

RODOVIA LIMEIRA - MOGI MIRIM KM 87 - CENTRO - ENGENHEIRO COELHO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Diesel, gasolina (BTEX, TPH, PAH)

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção da fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇO 101 LTDA

AV ZELINA 101 - VL ZELINA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

"bioslurping" e remoção de fase livre

POSTO DE SERVIÇO CONFIANÇA LTDA.

AV. MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 7035 - VILA MARIA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: benzo (a)antraceno, benzo (b)fluoranteno, benzo (k)fluoranteno, benzo(a)pireno e dibenzo(a,h)pireno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇO D'ALCANTARA LTDA
RUA ALCANTARA 590 - VILA MARIA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

POSTO DE SERVIÇO DINÂMICO LTDA.
RUA HEITOR PENTEADO 1388 - SUMAREZINHO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇO EVEREST LTDA

RUA FREI GASPAR 910 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

POSTO DE SERVIÇO GÁS MIL LTDA.

AVENIDA CAMINHO DO MAR 2627 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇO MARELI LTDA

AV ROLAND GARROS 1810 - PQ EDU CHAVES - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Extração de gases

POSTO DE SERVIÇO MB LTDA.

AVENIDA INDIANÓPOLIS 309 - MOEMA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇO MUNDO NOVO LTDA

AV. MARGINAL DIREITA 201 - VILA MARIA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

POSTO DE SERVIÇO TORREALBA LTDA

AV. LINEU DE PAULA MACHADO 1459 - CIDADE JARDIM - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVICOS 31 LTDA.

ROD BR 116 (ROD REGIS BITTENCOURT) KM 285 - POTUVERA - ITAPECERICA DA SERRA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre.

POSTO DE SERVICOS ALTINO LTDA.

AVENIDA HENRY FORD 23 - PRESIDENTE ALTINO - OSASCO

Classificação: contaminada

Contaminantes:

PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇOS ANTONIO PAES

AVENIDA SENADOR TEOTONIO VILELA 3347 - PQ. DAS ARVORES - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre.

POSTO DE SERVICOS AUTOMOTIVOS JAU LTDA

R JOAQUIM NABUCO 506 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Diesel e gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento/Tratamento de águas subterrâneas.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS JURITI DE GUARULHOS LTDA
AV. TAMOTSU IWASSE 1250 QD 94 LOTE 15A 20 - BONSUCESSO - GUARULHOS

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

POSTO DE SERVIÇOS BADEJO DE BERTIOGA LTDA
RODOVIA SP 55 BR 101 211 - SÃO LOURENÇO - BERTIOGA

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇOS CENTER MAR LTDA

AV. NOSSA SENHORA DO SABARÁ 2742 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

POSTO DE SERVIÇOS CIDADE DUTRA LTDA

AV. SENADOR TEOTÔNIO VILELA 1022 - CIDADE DUTRA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇOS CORIFEU LTDA.

AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 5000 - JAGUARÉ - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento da fase livre / Extração a Vácuo Multiponto.

POSTO DE SERVIÇOS DOIS LTDA

AV PADRE PEREIRA DE ANDRADE 13 - ALTO DA LAPA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇOS EMAUS LTDA

ESTRADA DO CAMPO LIMPO 5035 - CAMPO LIMPO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento/Tratamento de águas subterrâneas, Sistema de extração de vapores e injeção de ar na água subterrânea (airsparing)

POSTO DE SERVIÇOS ESPLANADA LTDA

R CEL MARCILIO FRANCO 1046 - VL IZOLINA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: PAHs e TPH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇOS FÊNIX DE PERUÍBE

AV. PADRE ANCHIETA 3820 - NOVA PERUÍBE - PERUÍBE

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

POSTO DE SERVICOS FERNAO DIAS LTDA

ROD FERNAO DIAS KM 86 - TUCURUVI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇOS JARDIM AMÉRICA LTDA.

RUA COLOMBIA 26 - JARDIM AMÉRICA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento da fase livre.

POSTO DE SERVIÇOS JARDIM BRASIL LTDA

AV. ROLAND GARROS 616 - JARDIM BRASIL - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇOS JARDIM DA GLÓRIA LTDA

AV LINS DE VASCONCELOS 1867 - CAMBUCI - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

POSTO DE SERVIÇOS JURUCÊ LTDA.

AV. MOREIRA GUIMARÃES 718 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇOS LUBE LTDA.

ALAMEDA LORENA 415 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BENZENO

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

POSTO DE SERVIÇOS MARACANÃ LTDA

ESTR. DE ITAPECERICA 1397 - VL. DAS BELEZAS - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇOS MARECHAL TITO LTDA

AV.MARECHAL TITO 1118 - SÃO MIGUEL - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Sistema de extração multifase (MPE)

POSTO DE SERVIÇOS MARTINS FONTES

RUA LUIZA MACUCO 134 - VILA MATIAS - SANTOS

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇOS NAPOLEAO DE BARROS LTDA.

RUA NAPOLEAO DE BARROS 1120 - VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Gasolina e diesel.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

barreira hidraulica.

POSTO DE SERVIÇOS ORIENTE LTDA

AVENIDA CAPITÃO CASA 821 - JARDIM LAVÍNIA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇOS PAZ LTDA.

RUA ENGº MESQUITA SAMPAIO 825 - CHÁC.STO ANTONIO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

POSTO DE SERVIÇOS PIQUERI LTDA.

RUA PEDRO COLAÇO 6 - PIQUERI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇOS PUMA LTDA.

RUA SOLON 829 - BOM RETICO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

POSTO DE SERVIÇOS RALLY LTDA

AV. VILA EMA 2585 - VILA IVONE - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇOS SAMARO LTDA

AV. NOSSA SENHORA DO SABARA 2456 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

POSTO DE SERVICOS SANTEIRO LTDA

AV CUPECE 3909 - JD MIRIAM - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVICOS SAO JOAQUIM LTDA

AV DR TIMOTEO PENTEADO 3770 - VL GALVAO - GUARULHOS

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido.

POSTO DE SERVICOS SÃO MIGUEL LTDA

RUA RICARDO CEZAR FÁVARO 440 - SANTA GERTRUDES - JUNDIAÍ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção da fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVICOS SP2 LTDA

AV PROF CELESTINO BOURROL 530 - LIMA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno, Xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento /tratamento de aguas subterraneas (remoção de fase livre)

POSTO DE SERVICOS TALISMÃ LTDA.

ALAMEDA JAUAPERI 45 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento da fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DE SERVIÇOS UMARIZAL LTDA

ESTRADA DO CAMPO LIMPO 5746 - CAMPO LIMPO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

POSTO DIAMANTE LTDA

R MUNIZ DE SOUZA 1048 - ACLIMACAO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO DO COQUEIRO LTDA

RUA SÃO PAULO 295 - VILA SANTA TEREZA - CUBATÃO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

POSTO E RESTAURANTE BUENOS AIRES LTDA

ROD. REGIS BITENCOURT S/N KM 449 - REGISTRO - REGISTRO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO FRADIQUE LTDA.

RUA FRADIQUE COUTINHO 698 - PINHEIROS - SÃO PAULO

Classificação: remediação concluída

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento da fase livre.

POSTO GASAMÉRICA LTDA.

PÇA. PANAMERICANA 183 - PINHEIROS - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre, Extração de vapores e injeção de ar na água subterrânea (Airsparging).

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO INDEPENDÊNCIA LTDA

RUA OLÁVO BILAC 20 - VL SEIXAS - RIBEIRÃO PRETO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, PAH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

POSTO JAGUAR DO MANDAQUI LTDA

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 4380 - MANDAQUI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO JAGUARÉ LTDA.

RUA SCHILLING 257 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

POSTO JARDIM DA SAUDE LTDA

AV. DO CURSINO 2154 - JD. DA SAUDE - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO JARDIM DO TREVO LTDA

AV BENEDITO DE CAMPOS 193 - JARDIM DO TREVO - CAMPINAS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX
PAH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Sistema de bombeamento/tratamento e drenos horizontais

POSTO JB 4 IRMÃOS LTDA.

RODOVIA RÉGIS BITTENCOURT KM. 467 - ZONA RURAL - JACUPIRANGA

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO JENNER LTDA.

RUA BUENO DE ANDRADE 435 - ACLIMAÇÃO - SÃO PAULO

Classificação: remediação concluída

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

POSTO MAR AZUL

RUA PROFESSOR ARISTÓTELES DE MENEZES 36 - PONTA DA PRAIA - SANTOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remocão de fase livre com mantas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO MODELO LIMEIRA LTDA

RUA BOA MORTE 33 - CENTRO - LIMEIRA

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

POSTO MONT MAR LTDA

AV. GETÚLIO VARGAS 440 - CENTRO - MONGAGUÁ

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO MOTORISTAS LTDA

AV CONS NEBIAS 154 - MERCADO - SANTOS

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bioslurping

POSTO PRESIDENTE J.K. LTDA

RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 233 - SANTANA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO PRUDENTE CAR LTDA

R IBITIRAMA 1359 - VL PRUDENTE - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

POSTO QUALITY LTDA.

AV. VILA EMA 3200 62138113 - VILA EMA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO SANTO ANTONIO LTDA.

AV SENADOR DANTAS 75 - MACUCO - SANTOS

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

POSTO SUPER LTDA.

AVENIDA PEDROSO DE MORAES 752 - PINHEIROS - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO THIAGO LTDA

AV NAZARETH 550 - IPIRANGA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

POSTO TOPAZIO LTDA.

RUA PAULA NEY 352 - ACLIMAÇÃO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO TREZE - CRUZ DE MALTA LTDA.

AVENIDA CIDADE JARDIM 514 - JD. EUROPA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento/Tratamento de águas subterrâneas, Sistema de Extração de Vapores, Remoção de Solo Contaminado, Extração Multifásica.

POSTO UNIVERSIDADE LTDA.

AVENIDA DR. VITAL BRASIL 991 - BUTANTÃ - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento da fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

POSTO ZAKAIB E SILVA LTDA - POSTO SÃO JORGE.
RUA TANGARÁS 380 - VILA CLEMENTINO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARUERI (LIXÃO MUNICIPAL)
RUA DO PAÇO 8 - - BARUERI

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: metano, metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☒ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Projeto de recuperação do aterro

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

LIXÃO DO ALVARENGA S/N - ALVARENGA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: metano, metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ATERRO SANITÁRIO BANDEIRANTES

RUA MOGEIRO 1580 - PERUS - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: metano, metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-ATERRO SANITARIO DE VL ALBERTINA
R CAP JOSE AGUIRRE DE CAMARGO 400 - VL ALBERTINA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Bário, Ferro, Manganês

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA (LIXAO MUNICIPAL)
R SONIA MARIA 273 - - CARAPICUÍBA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: metano, metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Projeto de recuperação do aterro

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.

RUA TENENTE ONOFRE RODRIGUES AGUIAR S/Nº - JD SANTA CATARINA - MOGI DAS CRUZES

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Cromo, Níquel, Cádmio, Chumbo, Cobre, Zinco, Ferro, Manganês e Nitrogênio Amoniacal

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

AV. JOÃO FRANCISCO BENS DORP 1321 - CIDADE NAÚTICA - SÃO VICENTE

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS - ATERRO SANITÁRIO

ROD. DOM PEDRO I KM 123 - CONTENDAS - VALINHOS

Classificação: contaminada

Contaminantes: cromo, cádmio, bário e chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

PRESIDENTE 7 AUTO POSTO LTDA

ROD. RÉGIS BITENCOURT S/N - - PARIQUERA-AÇU

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PRODUQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ESTRADA SUZANO RIBEIRÃO PIRES KM 14 - PALMEIRAS - SUZANO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Barreira hidráulica

PROFUNDIR S/A PRODUTOS PARA ACIARIA E FUNDICAO

R PROFUNDIR 282 - VL SAO JORGE - PRAIA GRANDE

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: arsênio, cromo, cobre, chumbo, cádmio, zinco, cromo, níquel, mercúrio
FLUORETO

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PROLUB - RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA

AV SILVIO DOMINGOS, RONCADOR 309 - DIST. INDUSTRIAL - PRESIDENTE PRUDENTE

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: cromo, cádmio e chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção dos resíduos para incineração em cimenteira.

PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES

EST. VICINAL P. PTE À SP ASSIS CHATEAUBRIAND RODOVIA - - PRESIDENTE PRUDENTE

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: cádmio, chumbo, cromo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

PROLUB RERREFINO DE LUBRIFICANTES LTDA

SP 425 SÍTIO CERCADO S/N KM 6,4 - MEMÓRIA - REGENTE FEIJÓ

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: cádmio, cromo, chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido.

QUÍMICA INDUSTRIAL SUPPLY LTDA.

AVENIDA CASTELO BRANCO 3100 - DIST. INDUSTRIAL - TAPIRÁI

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: 1,1 dicloroetano

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

R TRES AUTO POSTO LTDA

R VERGUEIRO 1648 - VL MARIANA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

R.T. YOKOYA & CIA LTDA

RUA ITU 63 - NOVA GERTY - SÃO CAETANO DO SUL

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

RAUL MONTEIRO & CIA LTDA

R ANTONIO DE BARROS 1201 - TATUAPÉ - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno,Tolueno,Etilbenzeno Xileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre

REAL DOIS POSTO DE SERVIÇOS LTDA.

RUA HELVÉTIA 04 - SANTA EFIGENIA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

REBRASOIL RE-REFINADORA BRASILEIRA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES LTDA

RODOVIA CAMPINAS - MOGI MIRIM KM 146,9 - PIRAPITINGUI - SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Classificação: contaminada

Contaminantes: Borra oleosa

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

RECORDE S.A INDÚSTRIAS QUÍMICAS

AV MARGINAL 16 - PIRAJUSSARA - EMBU

Classificação: contaminada

Contaminantes: ferro, mercúrio, estireno, 1,3-Diclorobenzeno, 1,4-Diclorobenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

REDE 90 DE POSTOS E SERVIÇOS LTDA

RUA CONSELHEIRO SARAIVA 440 BANDEIRA ASTER - SANTANA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

REDE BANDEIRANTES DE POSTOS DE SERVIÇO LTDA

AV 9 DE JULHO 2500 - JD PAULISTA - JUNDIAÍ

Classificação: contaminada

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

REDE BANDEIRANTES DE POSTOS DE SERVICOS LTDA
ROD DOS TRABALHADORES KM 29,5 - VL ANI - GUARULHOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

bombeamento e tratamento biológico de águas subterrâneas e remoção da fase livre

REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A
ESTRADA QUE LIGA IPERÓ A TATUI KM 05- HORTO FLOR - BELA VISTA - IPERÓ

Classificação: contaminada

Contaminantes: Pentaclorofenol, PAHs, BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A

FAZENDA NACIONAL DE IPANEMA FLONA DE IPANEMA - GEORGE OETTERER - IPERÓ

Classificação: contaminada

Contaminantes: PCB

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

REDE NACIONAL DE RESTAURANTES E AUTO POSTO LTDA

RUA ANTONIO RODRIGUES 1670 - VILA FORMOSA - PRESIDENTE PRUDENTE

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

REGIÃO DOS LAGOS DE SANTA GERTRUDES

ESTRADA MUNICIPAL HORÁCIO JOSÉ PASCON S/Nº ZONA RURAL - - SANTA GERTRUDES

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: chumbo, zinco, cádmio e boro

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☒ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☒ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de solo contaminado/cobertura de sedimento de fundo dos lagos/recomposição vegetal

RHODIA BRASIL LTDA

RODOVIA CONEGO DOMENICO RANGONI S/N KM 58,5 - INDUSTRIAL - CUBATÃO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: solventes halogenados, hexaclorobenzeno, hexaclorobutadieno, pentaclorofenol

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☒ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas, bombeamento de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

RHODIA BRASIL LTDA

FAZENDA SÃO FRANCISCO S/Nº - FAZ. S. FRANCISCO - PAULÍNIA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: fenol , MTBE e metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de resíduos, barreira física e barreira hidráulica

RHODIA BRASIL LTDA.

PARQUE ECOLÓGICO DO PEREQUÊ S/N - - CUBATÃO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hexaclorobenzeno, hexaclorbutadieno, tetracloroeteno, tricloroeteno, dicloroeteno, dicloroeteno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de resíduos já realizada, proposta de remoção de hot spot's no site VP-13, barreiras hidráulicas e reativas, tratamento de águas subterrâneas e tratamento químico dos resíduos/solos que serão removidos
A área apontada se refere aos sites Perequê, VP-13 e glebas no entorno.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

RHODIA BRASIL LTDA.

ESTRADA DO RIO PRETO S/N KM 1,8 - - ITANHAÉM

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hexaclorobenzeno, hexaclorobutadieno, benzenos clorados, tetracloetileno, tricloroetileno, dicloroetileno, pentaclorofenol

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Cobertura de resíduos, tratamento biológico e químico

RHODIA BRASIL LTDA.

ESTRADA DO RIO PRETO S/N KM 5,00 - - ITANHAÉM

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hexaclorobenzeno, hexaclorobutadieno, benzenos clorados, tetracloetileno, tricloroetileno, dicloroetileno, pentaclorofenol

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Cobertura de resíduos, tratamento biológico e químico

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

RHODIA BRASIL LTDA.

ESTRADA DO RIO PRETO S/N KM 6,20 - - ITANHAÉM

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hexaclorobenzeno, hexaclorobutadieno, benzenos clorados, tetracloetileno, tricloroetileno, dicloroetileno, pentaclorofenol

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Cobertura de resíduos, tratamento biológico e químico

RHODIA BRASIL LTDA.

SITIO DO COCA S/N - SITIO DO COCA - ITANHAÉM

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hexaclorobenzeno, hexaclorobutadieno, benzenos clorados, tetracloetileno, tricloroetileno, dicloroetileno, pentaclorofenol

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de resíduos já realizada e biodegradação a ser ensaiada em escala de laboratório e piloto de campo

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

RHODIA BRASIL LTDA.

AV. ANTONIO CARDOSO 319 - CENTRO - SANTO ANDRÉ

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Arsênio, fenol

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

RHODIA BRASIL LTDA.

ROD PE MANOEL DA NOBREGA S/N KM 67 - SAMARITÁ - SÃO VICENTE

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hexaclorobenzeno, pentaclorofenol, 1,2, dicloroetano, tricloroetano, tricloroetileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Confinamento geotécnico, bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

RHODIA BRASIL LTDA.

ROD. PE. MANOEL DA NÓBREGA S/N KM 69 - SAMARITÁ - SÃO VICENTE

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hexaclorobenzeno, pentaclorofenol, 1,2, dicloroetano, tricloroetano, tricloroetileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☒ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Confinamento geotécnico, bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

RHODIA BRASIL LTDA.

ÁREA DO QUARENTENÁRIO S/N - QUARENTENÁRIO - SÃO VICENTE

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hexaclorobenzeno, pentaclorofenol, 1,2, dicloroetano, tricloroetano, tricloroetileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☒ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Confinamento geotécnico, bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

RHODIA BRASIL LTDA.

PI - 05 S/A - SAMARITÁ - SÃO VICENTE

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hexaclorobenzeno, pentaclorofenol, 1,2, dicloroetano, tricloroetano, tricloroetileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input checked="" type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Confinamento geotécnico, bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

RHODIA BRASIL LTDA.

PI - 06 S/N - SAMARITÁ - SÃO VICENTE

Classificação: remediação concluída

Contaminantes: hexaclorobenzeno, pentaclorofenol, 1,2, dicloroetano, tricloroetano, tricloroetileno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

RHODIA DO BRASIL LTDA (AGROQUIMICA RAFARD S.A IND E COM)
KM 2/3 AV DE ACESSO A ROD SP 101 KM 2/3 - - RAFARD

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Furfural, Ácido sulfúrico, Manganês, Ferro e fenóis

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Monitoramento da Atenuação Natural, Intervenção a ser definida no centro da pluma de contaminação

RHODIACO INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA
FAZENDA SÃO FRANCISCO S/Nº - - PAULÍNIA

Classificação: contaminada

Contaminantes: xileno e cumeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA

RUA 13 DE MAIO 755 - CENTRO - VALINHOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: metais, sódio, sulfatos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção dos resíduos de lodo do solo; drenagem, remoção e tratamento da água subterrânea e atenuação natural dos contaminantes no aquífero freático.

RIP POSTO DE SERVIÇOS COMÉRCIO LTDA

RUA REGO FREITAS 47 - SANTA CECÍLIA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

RISEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.
AVENIDA CARIOCA 745 - VILA CARIOCA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BTEX
PAH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

ROBERTO TOGNATO
ESTR DA OLARIA S/N - PARQUE GENIOLI - CAIEIRAS

Classificação: contaminada

Contaminantes: BHC, ENXOFRE, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ROCHAVERÁ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S/C LTDA - ANTIGA SYNGENTA
AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 14171 - BROOKLIN - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Pesticidas nitrogenados.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de solo e bombeamento e tratamento da água subterrânea.

ROCKFIBRAS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
RODOVIA JOSÉ SARTORELLI S/N KM 3,5 - SANTO ANTONIO - BOITUVA

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Fenol

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ROHM AND HAAS QUÍMICA LTDA

AV PRES HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO 3200 - RIO ABAIXO - JACAREÍ

Classificação: contaminada

Contaminantes: VOCs, SVOCs, metais, sulfato e pesticidas/herbicidas.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

ROLLS-ROYCE BRASIL LTDA.

RUA DR. CINCINATO BRAGA 47 - VILA PLANALTO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs, TPH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

S. D. LUIZARI & CIA. LTDA

AV. WASHINGTON LUIZ 1067 - VILA ORIENTAL - PRESIDENTE PRUDENTE

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido.

SABESP COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

RUA DR. FRANCISCO MESQUITA S/N RUA GUAMIRANGA - VILA PRUDENTE - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: metano, TPH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input checked="" type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Troca de solo

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SALEMCO BRASIL PETRÓLEO LTDA

AVENIDA PRESIDENTE WILSON 5619 - IPIRANGA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

SAMES CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

AV. JARDIM JAPÃO 1120 - JD. BRASIL - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

BOMBEAMENTO DE FASE LIVRE

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SATURNIA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.

RUA AURÉLIA LUIZA M. ZANON 600 - IPORANGA - SOROCABA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e Tratamento das águas subterrâneas

SCHNOR & CIA LTDA.

AV. CENTENÁRIO 900 - SÃO DIMAS - PIRACICABA

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - V. OLÍMPICA
RODOVIA RAPOSO TAVARES S/N KM 19,5 - JARDIM GRAMADO - SÃO PAULO

Classificação: remediação concluída

Contaminantes: Material orgânico, entulhos.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☒ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Sistema de Drenagem de Gases Passiva.

SERVACAR COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.
RUA GENERAL FURTADO DO NASCIMENTO 599 - PINHEIROS - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SERVACAR COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

AV. MARECHAL HASTIMPHILO DE MOURA 900 - VILA SUZANA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

SERVICENTER AUTO POSTO GRAN PARA LTDA

AV SANTA CATARINA 2276 - VILA STA CATARINA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SHELL BRASIL LTDA

RODOVIA ROPOSO TAVARES S/N KM 80 + 150 M - - ÁLVARES MACHADO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, PAHs.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

SHELL BRASIL LTDA.

AV WASHINGTON LUIZ S/Nº - AEROPORTO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SHELL BRASIL LTDA.

AV. DR. CENOBELINO BARROS SERRA 290 - PQUE INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs e TPH, traços de ftalato, aldrin, dieldrin e dibutilftalato

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento de fase livre

SHELL BRASIL S.A.

AV. PRESIDENTE WILSON 6351 PORTAO 3 - VILA CARIOCA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Chumbo, Mercúrio, Compostos Orgânicos Aromáticos, Compostos Orgânicos Halogenados, Pesticidas Organoclorados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input checked="" type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input checked="" type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre através de extração multifásica (MPE)

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SHELL BRASIL S/A

ROD SP 332 KM 133,5 - CASCATA - PAULÍNIA

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

SHELL BRASIL S/A

AV. BRASIL 2.511 - VILA INDUSTRIAL - PRESIDENTE PRUDENTE

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SHELL BRASIL S/A.

RUA AURIVERDE 2028 - VILA CARIOCA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Chumbo, Mercúrio, Compostos Orgânicos Aromáticos, Compostos Orgânicos Halogenados, Pesticidas Organoclorados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☒ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de resíduos, de solos contaminados e de tanques subterrâneos

SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.- DIV. LAZZURIL.

ESTRADA DO MONTANHÃO 3000 - JARDIM SILVINA - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Etilbenzeno, Xilenos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SHOPPING SERV CAR COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES E PEÇAS LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUIZ 2657 - JARDIM PAULISTA - PRESIDENTE PRUDENTE

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido.

SILVA & SEVERINO LTDA
RUA CORONEL DIONIZIO BARBOSA SANDOVAL 662 - CENTRO - ITUVERAVA

Classificação: contaminada

Contaminantes: Benzeno, Tolueno, Xileno, Etilbenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SINGER DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
ROD SANTOS DUMONT KM 68 - VIRACOPOS - CAMPINAS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos do petróleo, organoclorados, cianeto e metais pesados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Atenuação natural monitorada.

SISTEMA AUTO POSTO LTDA.
AV. ANGÉLICA 197 - SANTA CECÍLIA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento com remoção de fase livre com skimmer.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SÍTIO RINCÃO

ESTRADA DOS ROMEIROS KM71 - ROD.SP 312 - BANANAL - CABREÚVA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: cromo, níquel, zinco, selenio, chumbo, cobalto, cobre, fluoreto, benzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de resíduos e solos contaminados.

SOLVAY INDUPA DO BRASIL S/A

EST DE FERRO SANTOS-JUNDIAI KM 38 - V. ELCLOR - SANTO ANDRÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: SOLVENTES HALOGENADOS, MERCÚRIO E OUTROS METAIS

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☒ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

CONFINAMENTO GEOTÉCNICO, BARREIRA HIDRÁULICA, REMOÇÃO DE FASE LIVRE

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SOLVAY POLIETILENO LTDA

ESTRADA DE FERRO SANTOS-JUNDIAÍ S/Nº - VILA ELCLOR - SANTO ANDRÉ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: ÓLEO MINERAL, HEXANA, MERCÚRIO E OUTROS METAIS

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

REMOÇÃO DE FASE LIVRE - BOMBEAMENTO E TRATAMENTO.

SOLVENTEX INDUSTRIA QUIMICA LTDA

ESTRADA JACEGUAVA 863 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: solventes halogenados e compostos aromáticos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

remoção de resíduos e barreira reativa piloto

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SOUZA E DELOVO LTDA

AVENIDA WASHINGTON LUIZ 262 - METROPOLE - DRACENA

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

SP A ALUMINIO LTDA

AV PRESIDENTE WILSON 5565 - IPIRANGA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Fenóis, Metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SPAL IND BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A

AV ENG ALBERTO DE ZAGOTIS 352 - JURUBATUBA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: PCB, TPH, Pb, Co, Cr, Ni, Ba, Al, Mn, Fe

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

SPECIAL POINT AUTO POSTO LTDA.

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA 1706 - CENTRO - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SPEICHIM BRASIL S.A.

RUA JOÃO DOMINGOS BIAGGI 303 - BOM RETIRO - BOITUVA

Classificação: contaminada

Contaminantes: Solventes clorados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

SQG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

RUA VALDEMAR SELESTIANO DA SILVA 267 - PQ. SÃO VICENTE - MAUÁ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS, METAIS

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☒ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☒ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

EXTRAÇÃO E TRATAMENTO DE GASES

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

STOLTHAVEN SANTOS LTDA

RUA AUGUSTO SCARABOTO 245 - ALEMOA - SANTOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☒ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre e solos contaminados

SULFABRAS S.A IND QUIMICA

ROD SP 191 S/N KM 51,2 - DISTR. INDUSTRIAL - ARARAS

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Compostos halogenados e aromáticos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☒ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

SUNSHINE AUTO POSTO LTDA

AL 1º SGTO BASILIO NOGUEIRA DA COSTA 67 - PQ NOVO MUNDO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento/tratamento de águas subterrâneas e remoção de fase livre

SUPER CENTRO AUTOMOTIVO SANTO AMARO LTDA

AV. SANTO AMARO 4579 - BROOKLIN PAULISTA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

TECIPAR CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA

AV PIRAMBOIA S/N - ALPHAVILLE - BARUERI

Classificação: contaminada

Contaminantes: Diesel, Benzo (A) Pireno, Antraceno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

TESOURO SERV AUTOMOTIVOS LTDA

R ELISABETTE LIPS 11 - CENTRO - TABOÃO DA SERRA

Classificação: contaminada

Contaminantes: PAH's, BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☒ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

TEXACO BRASIL S.A PRODUTOS DE PETROLEO

RUA ALBERTO ARTONI 455 S/N - - PRESIDENTE PRUDENTE

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção do solo das quatro áreas identificadas como contaminadas

TEXACO BRASIL S/A - PRODUTOS DE PETRÓLEO

RODOVIA VITÓRIO GROTO KM 04 - UCHOA - UCHOA

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Benzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

TEXACO BRASIL S/A PRODUTOS DE PETRÓLEO

AV SIDNEY CARDON DE OLIVEIRA 2523 - CASCATA - PAULÍNIA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de borras oleosas.

TEXACO BRASIL S/A PRODUTOS DE PETRÓLEO

AV. CENOBELINO DE BARROS SERRA 244 - PQUE INDUSTRIAL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAHs, TPH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento de fase livre e remoção de resíduos.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

TEXACO DO BRASIL S/A

R APARECIDA 9 -28 - JD SANTANA - BAURU

Classificação: contaminada

Contaminantes: Tolueno, Xileno e Naftaleno
PAH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

TIMKEN DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

RUA ENG MESQUITA SAMPAIO 714 - SANTO AMARO - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: TPH, triazina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

TONICAR AUTO POSTO LTDA.

AV. PREF. FABIO PRADO 2201 - JD VILA MARIANA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

TONOLLI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA

ROD D PEDRO I KM 10,1 - PARATEÍ - JACAREÍ

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: chumbo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input checked="" type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

TRANS-BUS TRANSPORTES COLETIVOS LTDA

AVENIDA DOUTOR JOSÉ FORNARI 126 - FERRAZÓPOLIS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Benzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

TRANSO COMBUSTÍVEIS LTDA

AV ESTOCOMO-PLN 139 1438 - CASCATA - PAULÍNIA

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, naftaleno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

TRANSTECHNOLOGY BRASIL LTDA.

AV PRESTES MAIA 230 - V MARIANA - DIADEMA

Classificação: contaminada

Contaminantes: solventes halogenados, compostos orgânicos voláteis

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

TRIAQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA P-5 1223 - VILA PAULISTA - RIO CLARO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: sais inorgânicos e metais

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

TRW AUTOMOTIVE LTDA.

AVENIDA ALEXANDRE DE GUSMÃO 1125 - PARQUE CAPUAVA - SANTO ANDRÉ

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: HIDROCARBONETOS, METAIS E ORGANOCLORADOS

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

TUPI TRANSPORTE URBANOS PIRATININGA LTDA.

RUA JORGE DUPRAT FIGUEREDO 148 - VL. PAULISTA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ULTRAFERTIL S/A

ESTR DE CUBATAO-GUARUJA (SP 140) KM 65,8 - ILHA DO CARDOSO - CUBATÃO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: sulfato, tph, amônia

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido.

ULTRAFERTIL S/A

AV ENG PLINIO DE QUEIROZ S/N - PIACAGUERA - CUBATÃO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: FLUORETOS, SULFATO e FÓSFORO

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

USA CHEMICALS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

AV. ATILIO FUZI S/N CH. SAO VICENTE - - PORTO FELIZ

Classificação: contaminada

Contaminantes: Solventes clorados

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

VALENTE AUTO POSTO E SERVICOS LTDA

ESTR DE NAZARE PAULISTA 2750 - JD NOVO PORTUGAL - GUARULHOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☒ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

VALENTINO JOSÉ NAIME ZAMBONE COMBUSTÍVEIS
AV. RICARDO JAFET 3400 - VL. GUMERCINDO - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - DIVISAO TÉRMICO MOTOR
ROD. ITATIBA-BRAGANÇA PAULISTA KM 0.5 - PONTE NOVA - ITATIBA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: solventes organoclorados e asbestos

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☒ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bombeamento e tratamento de águas subterrâneas

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL S/A

PRAÇA ALBERTO LION 366 - MÓOCA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: PAHs, BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Air Sparging e Extração de Vapores de Solo

VIACAO AMBAR LTDA. (SÃO PAULO TRANSPORTES S/A. - SPTRANS)

AVENIDA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 928 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Diesel.

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Barreira hidraulica e remoção de fase livre - sistema atualmente inativo

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

VIAÇÃO ATUAL LTDA

AV CRAVOLÂNDIA 151 - JD PRES. DUTRA - GUARULHOS

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

VIAÇÃO COMETA - SA

AV. PEIXOTO GOMIDE 317 - CENTRO - ITAPETININGA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX e PAH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☒ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☒ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Bioslurping

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

VIAÇÃO GATO PRETO LTDA.

RUA AURÉLIA 292 306 - LAPA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: BTEX, PAH, TPH

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

VIAÇÃO IBIRAPUERA LTDA

RUA JÚLIO GADA 170 - PQ. RES. COCAIA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

VIAÇÃO ITU LTDA.

AV. LAROY S. STARRET 671 - RANCHO GRANDE - ITU

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Extração multifase

VIAÇÃO LUWASA LTDA

RUA AMÉRICA 333 - SÃO FRANCISCO - CATANDUVA

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: diesel

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input checked="" type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

VIAÇÃO MOTTA LTDA.

RUA MOXEI 174 - LAPA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Sistema de extração multifásica.

VIAÇÃO NAÇÕES UNIDAS LTDA

AV CEL SEZEFREDO FAGUNDES 1855 - JD TREMEMBE - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: diesel e gasolina

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

VIAÇÃO PARATODOS LTDA.

RUA MANOEL ALVES DE SIQUEIRA 51 - JARDIM MIRIAM - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: PAHs, BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

extração multifásica

VIDA POSTO DE SERVIÇOS LTDA

AVENIDA IMIRIM 921 - IMIRIM - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

VIELFE MARTINS AUTO POSTO LTDA

AV SAPOPEMBA 15938 - JD RODOLFO PIRANI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada sem proposta de remediação

Contaminantes: hidrocarbonetos de petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☒ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☒ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

VITORIA AUTO POSTO LTDA.

RUA AFONSINA 259 - RUDGE RAMOS - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Hidrocarbonetos de petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☒ monitoramento de explosividade ☒ remoção de fase livre
☒ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☒ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

remoção de fase livre

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

VITORINO MARQUES GUARÁ

RUA DEPUTADO JOÃO DE FARIA 721 - CENTRO - GUARÁ

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: TPHs, PAHs e BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☒ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|---|---|---|
| <input checked="" type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input checked="" type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input checked="" type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Remoção de fase livre

VOPAK BRASTERMINAIS ARMAZÉNS GERAIS S/A

AV VER ALFREDO DAS NEVES 786 - ALEMOA - SANTOS

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: Metais, compostos organoclorados, compostos aromáticos e surfactantes

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Sistema de contenção, com captação e tratamento da água subterrânea

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

WASABA - AUTO POSTO LTDA

AV. NOVA CANTAREIRA 894 - TUCURUVI - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: PAHs, BTEX

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☒ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input checked="" type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input checked="" type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input checked="" type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Bombeamento e Tratamento

WASHINGTON LUIZ PAVAN ITUVERAVA

AV. DR. SOARES DE OLIVEIRA 745 - CENTRO - ITUVERAVA

Classificação: contaminada

Contaminantes: BTEX, PAHs

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Não definido.

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A

AVENIDA PRESIDENTE COSTA E SILVA 2629 - CAPUAVA - SANTO ANDRÉ

Classificação: contaminada

Contaminantes: BENZENO E XILENO

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☐ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☒ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

XINGU AUTO POSTO LTDA.

RUA CORDILHEIRAS 134 - VILA LEOPOLDINA - SÃO PAULO

Classificação: contaminada

Contaminantes: Hidrocarbonetos do petróleo

Etapas do gerenciamento da área:

- ☐ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☐ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☒ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- ☐ barreiras físicas ou hidráulicas ☐ isolamento da área ☐ proibição de escavações
☐ cobertura de resíduos ☐ monitoramento ambiental ☐ remoção de resíduo/solo
☐ estabilização de aterro ou vala ☐ monitoramento de explosividade ☐ remoção de fase livre
☐ extração de gases ☐ prevenção do consumo de águas ☐ tratamento de líquidos contaminados
☐ extração e tratamento de gases ☐ prevenção do consumo de alimentos

Processo de remediação:

Não definido

Áreas Contaminadas no Estado de São Paulo

ZANETTINI, BAROSSO S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO
AV. CARIOCA 446 / 490/524 - VILA CARIOCA - SÃO PAULO

Classificação: avaliada com proposta de remediação

Contaminantes: PAHs, BTEX, Metais, Tetracloreto, 1,3 dicloropropano, clorobenzeno

Etapas do gerenciamento da área:

- ☒ investigação detalhada ☒ avaliação de risco ☒ concepção da intervenção ☐ projeto de remediação ☐ execução da remediação ☐ monitoramento

Ações imediatas para resguardar receptores de risco:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="radio"/> barreiras físicas ou hidráulicas | <input type="radio"/> isolamento da área | <input type="radio"/> proibição de escavações |
| <input type="radio"/> cobertura de resíduos | <input checked="" type="radio"/> monitoramento ambiental | <input type="radio"/> remoção de resíduo/solo |
| <input type="radio"/> estabilização de aterro ou vala | <input type="radio"/> monitoramento de explosividade | <input type="radio"/> remoção de fase livre |
| <input type="radio"/> extração de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de águas | <input type="radio"/> tratamento de líquidos contaminados |
| <input type="radio"/> extração e tratamento de gases | <input type="radio"/> prevenção do consumo de alimentos | |

Processo de remediação:

Air sparging e SVE

Total de áreas contaminadas

727